

3. Порядок создания расчетной схемы для проведения расчетов методом конечных элементов в вычислительном комплексе SCAD.

Содержание:

1. Запуск программы SCAD и подготовка к созданию расчетной схемы
2. Создание расчетной схемы стержневой системы для МКЭ (на примере фермы)
3. Печать и сохранение расчетной схемы
4. Работа с деревом проекта
5. Назначение жесткостей элементов
6. Загрузение расчетной схемы
7. Выполнение линейного расчета и анализ результатов
8. Представление полученных результатов в виде эпюров усилий в стержнях фермы. Их сохранение и печать
9. Таблица усилий в стержнях фермы


Условные обозначения:

ЛКМ - левая кнопка мыши


ПКМ - правая кнопка мыши

1. Запуск программы SCAD и подготовка к созданию расчетной схемы

1. Запустите программу SCAD (ярлык программы 2ЛКМ или Пуск -> Программы -> SCAD Office -> SCAD)
2. Создайте «Новый проект», Для создания нового проекта курсор устанавливается на одноименной кнопке «Создать новый проект» инструментальной панели и нажимается ЛКМ,




или верхнее меню Проект->Новый проект.




На экран выводится диалоговое окно Новый проект


3. Введите поле «Наименование» например «Работа1», Введите поле «Организация», Введите поле «Объект» например: ферма




4. Нажмите кнопку «Единицы измерения», установите необходимые единицы измерения основных величин! Поставьте галочку напротив «Использовать по умолчанию»! Установите 3 знака после запятой! Нажмите кнопку «OK»



5. Выбор типа схемы. В типе схемы просмотрите предлагаемые варианты (1,2,3,4,5,8,9,11). Выберите тип схемы 1 - Плоская шарнирно стержневая система. Нажмите кнопку «OK»




6. Создание нового проекта SCAD. Задайте имя файла нового проекта например Занятие№2.spr нажмите кнопку «OK». Все файлы проектов сохраняются в папку SDATA!



7. Появилось окно «Дерево проекта». Дерево проекта включает четыре раздела первого уровня:

- Исходные данные;
- Расчет;
- Результаты ;
- Конструирование.



8. Нажмите ЛКМ на «Расчетная схема». В результате откроется рабочее окно по созданию расчетной схемы, в котором имеется шесть функциональных разделов. Управление, Схема, Назначение, Узлы и элементы, Загрузки, Группы.



9. Ознакомьтесь с двумя подвижными инструментальными панелями: «Фильтры отображения» и «Визуализация»




2. Создание расчетной схемы стержневой системы для МКЭ (на примере фермы)

Геометрическое изображение расчетных схем, встречающихся в заданиях, в программе SCAD может быть выполнено тремя способами:

- 1) использованием типовых схем;
- 2) последовательным вводом сначала узлов элементов расчетной схемы, а затем изображением самих элементов (вводом элементов).
- 3) комбинация обоих методов.

Построение расчетной схемы с использованием типовых схем

1. Войдите в раздел «Схема»




2. Выберите в верхнем меню «Генерация прототипа фермы»




Ферма


При выборе «Генерация прототипа фермы» появится окно «Конфигурация поясов фермы», выберите «Ферма с параллельными поясами» и нажмите «OK»



В появившемся окне «Параметры фермы» появится окно с несколькими вариантами решетки ферм. Выберите самый нижний и задайте параметры $L=12\text{м}$, $H=2\text{м}$, длина панели 2м.




Нажмите «OK». В результате в окне появится созданная расчетная схема фермы для МКЭ.



Работа с окном «Фильтры отображения»:

- Нажмите кнопку «Узлы»
- Нажмите кнопку «Номера узлов»
- Нажмите кнопку «Номера элементов»
- Нажмите кнопку «Отображение общей системы координат»


Созданная расчетная схема фермы для МКЭ примет следующий вид:




Назначение опорных связей

Стержневая система часто опирается на шарнирные опоры.

Для установки связей в опорных узлах стержневой системы нажмем ЛКМ кнопку «Установка связей в узлах» инструментальной панели раздела «Назначения». 




Появится диалоговое окно «Связи».




Нажимаем ЛКМ ось X и Z и OK

Назначьте для вашего варианта опорные связи в узлах. Для нашего варианта выделите узел №1 и №7. На цветном дисплее квадратик, обозначающий узлы, становится красным.



Подтверждаем ввод этих связей нажатием на инструментальной панели кнопки  при этом узел теряет красный цвет.


Вернемся к «Фильтрам отображения» - нажмите позицию , узел со связями отмечается прямоугольником.



Нажатые на панели «Фильтрам отображения» кнопки позволили отобразить узлы, опоры и номера узлов и элементов. Можно отобразить также общую систему координат и местные системы координат всех элементов. Однако одновременно нажимать много кнопок на панели не рекомендуется, так как некоторые информации будут накладываться друг на друга.


Построение расчетной схемы последовательным вводом узлов и элементов расчетной схемы

1. Войдите в раздел «Узлы и элементы»




2. Выберите в верхнем меню «Узлы»

3. Выберите в верхнем меню «Ввод узлов»




В правом углу экрана появится диалоговое окно «Ввод узлов»




Введите координат $X=4$, $Z=3$ и нажмите «Добавить».

Введите координат $X=8$, $Z=3$ и нажмите «Добавить».


В окне появятся два новых узла - №15 и №16.



4. Выберите в верхнем меню «Ввод узлов узлов на заданном расстоянии от отмеченных»



На экране появится диалоговое окно «Ввод узлов»




Введите $dX=2$; $dY=0$; $dZ=0$; Количество=1 и нажмите «OK».

Диалоговое окно закроется. Щелкните ЛКМ на узле №15. Он станет красного цвета. В верхнем меню выберите




На экране появится новый узел №17.




5. Выберите в верхнем меню «Элементы»

6. Выберите в верхнем меню «Добавление стержней»



7. Последовательно добавьте стержневые элементы щелкая ЛКМ по узлам 9-15, 10-15, 11-17, 12-16, 13-16, 15-17, 16-17.


Расчетная схема приобретет следующий вид




Удаление элементов конструкции

1. Нажмите кнопку «Удаление элементов»

2. ЛКМ выберите 12,13,14 элементы (должны выделиться красным цветом)



3. Нажмите кнопку «Подтверждение» .



4. Таким же способом можно удалять и узлы элементов.


Работа с окном «Визуализация»

- Нажмите кнопку «Режим непрерывного вращения» 
- Нажмите кнопку «Вращение вокруг оси X (шаг +)» 
- Отожмите кнопку «Режим непрерывного вращения» 
- Нажмите кнопку «Вращение вокруг оси Y (шаг +)» 
- Нажмите кнопку «Вращение вокруг оси Z (шаг -)» 
- Нажмите кнопку «Восстановить исходное отображение схемы» 
- Нажмите кнопку «Проекция на ось XoY» 
- Нажмите кнопку «Проекция на ось YoZ» 
- Нажмите кнопку «Проекция на ось XoZ» 

3. Печать и сохранение расчетной схемы

1. Для того чтобы сохранить Ваш проект – Нажмите в левом верхнем углу «Проект»-> «Сохранить проект»

2. Самым простым и быстрым для выполнения является печать расчетной схемы сразу с экрана. Для этого в меню окна с расчетной схемой необходимо войти в раздел **Файл** и выполнить указанные действия для печати. Эта печать будет воспроизводить на странице не только изображение расчетной схемы, но и специальный формат оформления страницы, предложенный разработчиками программы. Нажмите «Файл» -> «Предварительный просмотр». Так же можно и производить печать через «виртуальные принтеры». При этом происходит сохранение оформленной страницы в заданном формате (PDF, JPG и т.д.).



3. Для получения распечатки только расчетной схемы (без специального формата листа) можно с помощью клавиши «Print Screen SysRq» на клавиатуре компьютера зафиксировать вид страницы в разделе **Файл** (при просмотре) и скопировать его в рабочее окно программы Paint. Затем из полученного в рабочем окне программы Paint изображения страницы вырезать только вид расчетной схемы и скопировать его в документ с расширением doc отчета по работе.

4. Для отложенной по времени печати можно сохранить вид сформированной для МКЭ расчетной схемы в файле. Необходимо выйти в меню раздела **Управление** и нажать кнопку с изображением фотоаппарата. Далее надо выполнить ряд операций, описание которых дано разработчиками программы в справке, и сохранить образ расчетной схемы в файле с расширением wmf в рабочей папке SWORK. Затем при написании отчета в документ с расширением doc можно сделать вставку рисунка из указанного файла.

4. Работа с деревом проекта

Нажмите закладку «**Управление**» и кнопку «Выход в экран управления проектом» для перехода в дерево управления проектом.

При необходимости разверните дерево «Расчетная схема» и «Специальные исходные данные» щелкнув ЛКМ по символу +. Вы увидите следующие значки:

-данные(функции) открыты, уже введены или можно изменить!

-данные(функции), которые можно уточнить, добавить, изменить!

-данные(функции) недоступны, при вводе последовательно всей необходимой информации знак запрета снимается и данные(функции) становятся доступными!

Для возврата в расчетную схему нажмите ЛКМ на любом из пунктов «Расчетная схема»

В «Фильтрах отображения» нажмите - «Узлы», «Номера узлов», «Номера элементов», «Отображение общей системы координат», «Связи».


5. Назначение жесткостей элементов

Поскольку в программе SCAD для расчета любых стержневых систем, как статически определимых, так и статически неопределимых, используется МКЭ, в котором используются матрицы жесткости элементов, то жесткости элементов должны быть заданы и при расчете статически определимых стержневых систем.


Если ставится задача определения *только усилий* в рассматриваемой статически определимой стержневой системе, то с учетом того, что жесткости не входят в уравнения равновесия, требуемые жесткости в программе SCAD могут быть заданы в виде произвольных значений, например равными единице.

При решении задачи об определении *перемещений* в статически определимых стержневых системах и при расчете статически неопределимых стержневых систем необходимо задание реальных жесткости стержней или их соотношений. В программе SCAD предусмотрены различные способы задания этих жесткостей, которые будут рассмотрены далее.

1. Нажмите закладку «Назначения» -> Назначение жесткостей стержням



На экране появится диалоговое окно «Ввод узлов»



2. В закладке «Общие данные» выберите «Профили металлопроката»


3. Зайдите в появившуюся сверху закладку «Профили металлопроката»

Задайте материал и его характеристики. Обратите внимание, при выборе материала характеристики изменяются автоматически. Вы можете задать здесь свои характеристики (но надо знать материал).




Задайте сечение из списка предлагаемых или составное

Например: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 30x4, , расстояние между уголками 2см, материал – Сталь обыкновенная.



Проверьте правильность задания параметров щелкнув ЛКМ по кнопке «Характеристики сечения».




Ознакомьтесь с открывшимся окном, затем можно его закрыть нажатием кнопки «OK».

4. Нажмите кнопку «OK» в окне «Жесткости стержневых элементов».

Тип номера жесткости стал №1

При работе с несколькими жесткостями необходимо различать режимы ввода данных и корректировки. В нижней части окна расположены две кнопки активизации режимов корректировки – «Заменить и выйти» и «Заменить и продолжить». В первом случае выполняется ввод нового типа жесткости, во втором – корректируются ранее введенные характеристики.

Нажмите ПКМ на поле схемы в любом месте.




Появится диалоговое окно «Выбор узлов и элементов»

Выберите «Вид курсора» -> «Прямоугольник»


Диалоговое окно закроется.

Выделите всю схему проекта Выделенные узлы и элементы станут красным цветом.




Для подтверждения операции нажмите (не забывайте, при каждом действии, чтобы подтвердить операцию, нажимать эту кнопку либо использовать клавишу «Enter» на клавиатуре).

Также для выделения элементов и узлов можно использовать элементы панели, расположенной в левом нижнем углу экрана.



Для просмотра типа жесткости схемы нажмите кнопку «Номера типов жесткости» в окне «Фильтры отображения»




6. Загружение расчетной схемы МКЭ

1. Зайдите в закладку «Загружения»



2. Нажмите кнопку «Собственный вес»




Появится диалоговое окно «Собственный вес».


Задайте коэффициент включения собственного веса = 1,05 и нажмите «OK».

3. Выберите в «Фильтры отображения» кнопки «Распределенные нагрузки» и «Значения нагрузок»

Схема приобрела следующий вид:



4. Нажмите кнопку «Сохранить/добавить загружение»




Появится диалоговое окно «Сохранить загружение»

Задайте Имя загружения – Собственный вес

Номер загружения поставте-1, нажмите OK.

Появиться запрос: «Перейти к формированию следующего загружения?». Выберите - «Да».

Нажмите кнопку «Узловые нагрузки»




Задайте на ферму вдоль оси Z=2.5t нажмите «OK».

Выделите узлы №8,9,10,11,12,13,14(стали красного цвета)

Для подтверждения операции нажмите

Нажмите на «Фильтрах отображения» кнопку «Узловые нагрузки» .

Схема преобрела следующий вид:




Нажмите кнопку «Сохранить/добавить загружение» .

Задайте Имя загружения – Сосредоточенная нагрузка

Номер загружения поставте-2, нажмите ОК

Перейти к формированию следующего загружения? «Нет»

Выберите «Выбор загружения» .

Вначале 1, потом 2


Нагружения можно объединить, если одинаковый коэффициент надежности по нагрузке и они не могут действовать по раздельности, а в остальном загружения разделяют!

5. Зайдите на закладку «Узлы и элементы» -> «Узлы»  -> «Объединение совпадающих узлов» .

Выберите в верхнем меню «Элементы»  -> «Объединение совпадающих элементов» .

Зайдите на закладку «Управление» -> «Упаковка данных» .


На экране отобразится диалоговое окно



Выберите «Да».

Не забывайте проводить все эти действия каждый раз после создания расчетной схемы. .

6. Войдите в управление деревом проекта  -> Специальные исходные данные -> Комбинации загружений.



Задайте коэффициент = 1 для «Сосредоточенная нагрузка» и «Собственный вес».


Нажмите «Запись комбинации» -> «Новая комбинация»

Задайте коэффициент = 1 «Собственный вес»

Задайте коэффициент = 0,9 «Сосредоточенная нагрузка»


Задайте коэффициент 0 для 1-ой комбинации нагрузок!

Нажмите «Запись комбинации» -> **Нажмите ЛКМ «OK».**



Коэффициенты в «Комбинации загружений» назначаются согласно параграфу 6 «Сочетание нагрузок» СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНИП 2.01.07-85*».

Из «Дерева проекта» зайдите в «Расчетные сочетания усилий (новые)».



Здесь Вы можете уточнить Тип Загружения (Подробно смотри - Приложение 1).


Выберите «Собственный вес» -> измените тип загружения с «Неактивно загружение» на «Постоянные нагрузки» -> измените вид нагрузки на «Вес металлических конструкций».

Выберите «Сосредоточенную нагрузку» -> измените тип загружения с «Неактивно загружение» на «Длительные нагрузки» -> измените вид нагрузки на «Вес временных перегородок и т.п.».

Нажмите ЛКМ «OK»

Обратите внимание, что здесь коэффициенты изменяются сами в зависимости от Типа загружения.


Нажмите Проект -> Сохранить проект либо нажмите на верхней панели инструментов «Сохранить текущий



Задать расчетные сочетания усилий так же можно и через функцию «Расчетные сочетания усилий».


7. Выполнение линейного расчета и анализ результатов

В дереве проекта, в группе функций «Расчет» выбираем «Линейный».



В этом диалоговом окне можно менять некоторые параметры расчёта. Для нашей задачи подойдут параметры по умолчанию. Нажимаем кнопку «OK»


Возникает информативное окно о прохождении этапов расчета в виде протокола. По окончании расчета будет сообщение «Задание выполнено».




После этого надо нажать кнопку «Выход», что приведет к появлению окна с деревом проекта, в котором становится доступным раздел «Результаты».

8. Представление полученных результатов в виде эпюр усилий в стержнях фермы. Их сохранение и печать

Установим курсор в позицию «Графический анализ» раздела «Результаты» дерева проекта и нажмем ЛКМ. Появится окно для вывода различных результатов.




В появившемся окне для получения эпюры N, M, Q в стержнях фермы войдем в раздел «Эпюры усилий».




В трех светлых рабочих окнах надо выбрать (слева направо): обозначение усилия, для которого предполагается построить эпюру (для фермы это будет N); номер загружения (ему будет соответствовать название, если оно было задано – L1. «Собственный вес»); масштабный коэффициент для

ординат эпюры (1.000). Для выбранного загружения нажмем кнопку «Ввод эпюр». При этом на экране появится расчетная схема фермы для МКЭ с эпюрой N для выбранного для анализа загружения (у нас загружение L1. «Собственный вес»).



Если на панели **Фильтры отображения** нажать кнопку , то на эпюре будут обозначены значения и знаки усилий.





Если вдруг Вы увидите нулевые результаты – это значит, что усилия слишком малы для заданной точности выдачи результатов! Необходимо просто поменять «Выходные единицы измерения»: Опции -> Единицы измерения -> Выходные -> Усилия и напряжения -> Кг -> OK

Аналогично можно получить и эпюру N от второго загружения фермы. Для этого необходимо во втором окне стрелкой выбрать вариант второго загружения, в окне будет L2 (сосредоточенная нагрузка), а также C1 и C2(комбинации загружений).

Способы печати полученных эпюров усилий аналогичны описанным в пункте «**Печать и сохранение расчетной схемы**».

9. Таблица усилий в стержнях фермы.


В разделе «Результаты» дерева проекта есть подраздел «Печать таблиц». Если войти в этот подраздел, то откроется окно «Оформление результатов расчета».



Последовательно заходим в разделы этого окна и выполняем ряд операций.

- *Список элементов.* Отмечаем: «Все элементы» и ОК;
 - *Список загружений.* Отмечаем «Все загрузления» и ОК;
 - *Параметры оформления.* Здесь для уменьшения числа значащих цифр в таблице рекомендуется в графе «Точность печати усилий» поставить цифру 3. Кроме того, выбрать положение таблицы на странице и размер шрифта (см. приведенный вид окна «Параметры вывода»). При завершении работы в окне нажать ОК.
 - *Выходные единицы измерения.* В начале расчета были заданы *входные* единицы измерения сил. При печати результатов рекомендуется убедиться в том, что и полученные усилия в стержнях получаются в этих же единицах. При необходимости можно изменить размерность. Завершается работа с окном «Состав выходных таблиц» нажатием кнопки «OK».

После этого последовательно нажимаем кнопки «Формирование документа» и «Просмотр результатов». Появляется окно с таблицей продольных усилий N.



Эта таблица может быть распечатана сразу, или скопирована в отчет (в документ с расширением doc). Возможно получение этой таблицы в любое другое время, так как результаты расчета в программе SCAD сохраняются в папке рабочих файлов SWORK.