

4. Работа с несколькими файлами проекта. Редактирование расчетной схемы. Подбор сечений из металлоконструкции.

- Создание нескольких проектов.
- Работа с несколькими жесткостями конструкции.
- Удаление элементов конструкции.
- Объединение нескольких расчетных схем в одну (из двух файлов в один).
- Назначение шарниров.
- Загружение расчетной схемы, удаление нагрузок.
- Копирование схемы.
- Работа с группой элементов:
 - Последовательный ввод элементов на примере стержней
 - Использование групп элементов для задания жесткостей
 - Копирование фрагментов схемы
- Создание сетки разбивочных осей.
- Презентационная графика GL.
- Подбор сечений из металлоконструкции.

1. Создание нескольких проектов (подробно см. занятие №2)

1. Запустите программу SCAD. Создайте «Новый проект».

Ведите поле «Наименование» - Работа2, Ведите поле «Организация», Ведите поле «Объект» например: Ферма2.

Нажмите кнопку «Единицы измерения», установите необходимые единицы измерения основных величин.


Выберите тип схемы 5 – Система общего вида. Нажмите кнопку «OK»

Создание нового проекта SCAD. Задайте имя файла нового проекта – Занятие№3.1.

Создайте ферму «Ферма с параллельными поясами»

Вариант «Параметры фермы» вариант №2 (сверху)

Пролет L = 15м, Высота H = 2м, Длина панели = 2.5м



Сохраните проект (имя файла – Занятие№3.1).

2. Запустите программу SCAD. Создайте «Новый проект».


Ведите поле «Наименование» - Рама2, Ведите поле «Организация», Ведите поле «Объект» - Рама2.

Нажмите кнопку «Единицы измерения», установите необходимые единицы измерения основных величин.

Выберите тип схемы: 5 – Система общего вида. Нажмите кнопку «OK».


Создание нового проекта SCAD. Задайте имя файла нового проекта – Занятие№3.2.

Зайдите «Схема» -> «Генерация прототипа рамы» -> Оставьте по умолчанию первый вариант -> OK.




Задайте: длина пролетов L = 5м; количество пролетов = 3; высота H = 3м - количество этажей 2

Снимите галочку «Автоматическая установка связей»



Обратите внимание, что в этом меню можно задать жесткости Колонн и Ригелей, ознакомьтесь, но ничего задавать не нужно. Нажмите «OK».

В «Фильтрах отображения» нажмите - «Узлы» , «Номера узлов» , «Номера элементов»



Сохраните проект (имя файла – Занятие№3.2).

2. Работа с несколькими жесткостями конструкции

Задайте 2 или более жесткости элементов в Ферме (файл Ферма№2) и Раме (файл Рама№2) (подробно см. Занятие №2).

Пример: Назначение нескольких жесткостей фермы:

1. «Назначения» -> «Назначение жесткостей стержням» .

Профили металлопроката.

Выберите в сортаменте СТО АСЧМ 20-93 I 25Б1, задайте материал – сталь обыкновенная. Нажмите ОК.
ПКМ, «Выбор стержней» - Горизонтальные; «Вид курсора» - Прямоугольник -> ОК.

Выделите ЛКМ всю ферму (Должны выделиться только горизонтальные элементы фермы)

Нажмите кнопку «Подтверждение» .

2.«Назначение жесткостей стержням» .

Профили металлопроката

Выберите в сортаменте СТО АСЧМ 20-93 I 20Б1, задайте материал – Сталь обыкновенная. Нажмите ОК.
ПКМ, «Выбор стержней» - Только Вертикальные; «Вид курсора» - Прямоугольник -> ОК.

Выделите ЛКМ всю ферму (Должны выделиться только вертикальные элементы фермы).

Нажмите кнопку «Подтверждение» .

3.«Назначение жесткостей стержням» .

Профили металлопроката


Выберите в сортаменте СТО АСЧМ 20-93 I 18Б2 или свой профиль (но отличающийся от первого и второго), задайте материал. Нажмите ОК

ПКМ, Выбор стержней -> Только Наклонные, Вид курсора -> Прямоугольник -> ОК

Выделите ЛКМ всю ферму (Должны выделиться только наклонные элементы фермы)

Нажмите кнопку «Подтверждение» .

В фильтрах отображения оставьте нажатой только кнопку «Номера типов жесткости» (Жесткостей должно быть - 3!).




Сохраните проект.

4. Откройте файл Рама№2.

Аналогично задайте несколько жесткостей в Раме№2:

Колонны в сортаменте СТО АСЧМ 20-93 I 30К2.

Балки в сортаменте СТО АСЧМ 20-93 I 30Б2.



Сохраните проект.

3. Удаление элементов конструкции. (подробно см. занятие №2)


Откройте файл Рама№2

В «Фильтрах отображения» нажмите - «Узлы» , «Номера узлов» , «Номера элементов» .
Зайдите в закладку «Узлы и элементы» выберите кнопку «Элементы» откроется группа кнопок работы с элементами.

Нажмите кнопку «Удаление элементов»

ЛКМ выберите 12,13,14 элементы (должны выделиться красным цветом)

Нажмите кнопку «Подтверждение».



Сохраните проект.

Таким же способом можно удалять Узлы элементов.

4. Объединение нескольких расчетных схем в одну (двух файлов в один)

Теперь нам необходимо объединить две схемы проекта в одну.

Откройте файл Занятие№3.1, зайдите в расчетную схему,


Фильтры отображения «Узлы»

Войдите в закладку «Схема» -> Режим сборки


Откроется дополнительное меню:

- «Выбор групп для сборки»
- «Загрузка подсхемы»
- «Выбор способа сборки»
- «Подтверждение»


а так же дополнительное окно - «Подсхема не загружена»




Выберите кнопку «Загрузка подсхемы» выберите уже созданный нами файл Рама№2 «Открыть»
В дополнительном окне появилась 2-ая расчетная схема.




Нажмите кнопку «Выбор способа сборки» - ознакомьтесь с пунктами «Сборка схемы».



Выберите самый простой способ «Привязка к одному узлу» и нажмите ОК.
Выделите узел №1 в ферме, а затем выделите узел №9 в раме (крайне левые узлы)





Нажмите кнопку «Подтверждение»
Если все в порядке «Подтвердить сборку»



Отожмите кнопку Режим сборки
Получилась совмещенная расчетная схема.

В «Фильтрах отображения» нажмите - «Узлы» , «Номера узлов» , «Номера элементов» , «Номера типов жесткости» .






Убедитесь, что номера, наименования, жесткости не совпадают.

Зайдите в закладку «Управление» -> «Экспресс контроль исходной схемы» ->


Нажмите кнопку «Отметить все» -> OK.

Проводите контроль расчетной схемы каждый раз после ее создания.

Появится диалоговое окно результатов контроля.



Если ошибок нет, то нажмите
Проект -> Сохранить проект как ->
Задайте имя файла: Занятие№2
Нажмите OK.




Назначьте опорные связи в опорных узлах рамы (жесткая заделка):

«Назначения» -> «Назначение связей в узлах» -> нажмите кнопку
«Установить все» -> OK -> выберите узлы 14, 15, 16, 17 -> Нажмите
«Подтверждение»

Сохраните проект!

Перенос начала координат.

После объединение схем начало координат будет располагаться в точке схемы ранее бывшей началом координат изначальной схемы. У нас он располагается в узле № 1.



Для того, чтобы исправить это зайдите на вкладку «Узлы и элементы» -> «Узлы» -> на появившейся панели выберите кнопку «Перенос начала координат в заданный узел»

В появившемся диалоговом окне поставьте флагок напротив «Перенос начала координат в заданный узел» и нажмите OK.

Выберите узел № 14 и нажмите «Подтверждение»
Начало координат переместилось в точку № 14.


Сохраните проект.

5. Назначение шарниров

Рассмотрим, как устанавливаются шарниры в расчетной схеме

Назначение шарниров выполняется в разделе «Назначения». Необходимо нажать кнопку «Установка шарниров»

Откроется окно «Условия примыкания стержней».



Здесь Вы можете освободить линейные, и угловые связи (Узел1 слева, Узел2 справа).

Постановка одиночного шарнира в узле может быть выполнена или в элементе слева от узла, или в элементе справа от него.

Освободите Угловую связь UY в узле №2 и нажмите «OK».


Выберите элементы №24, 26, 28, 30.



Нажмите кнопку «Подтверждение»



В фильтрах отображения нажмите кнопку «Шарниры»



Сохраните проект.

6. Загружение расчетной схемы, удаление нагрузок

Загружение расчетной схемы.

Загрузите расчетную схему любыми нагрузками (см. занятие №2).

Если Вы случайно нажали Добавить новое загружение? -> Нет

Для задания нового загружения необходимо нажать кнопку «Упаковка загружений»



И после этого можете создать новое загружение.

Задайте не более 2x загружений (самых простых впоследствии мы их удалим)

Удаление нагрузок.



1 способ

Зайдите «Загружени» -> «Удаление нагрузок»



-> «Удаление загружени» -> Выберите первое

-> Подтвердите




-> Выберите «Да».


Обратите внимание что в выборе загружений осталась запись «1()» хотя мы только что удалили загружение №1!



Нажмите кнопку «Упаковка загружений» .
Пустое загружение исчезнет.



2 способ




Нажмите кнопку «Удаление загружений и групп нагрузок» -> Выберите оставшееся загружение

Выберите «Удалить выбранные» -> Выход
Нажмите кнопку «Упаковка загружений»

Сохраните проект.

7. Копирование схемы


Зайдите в закладку «Схема» и выберите кнопку «Копирование схемы» .



Задайте копировать в направлении оси Y.
Поставьте галочки:


- Копирование нагрузок
- Удалять совпадающие узлы
- Удалять совпадающие элементы
- Не удалять стержни породившие пластины и пластины породившие объемные элементы
- Не изменять исходный прототип

Задайте шаг 5 Кол-во 3.
Нажмите «OK»



В появившемся диалоговом окне выберите «ДА».


Схема приобрела следующий вид:



Оставьте в фильтрах отображения только нажатую кнопку «Номера типов жесткости» .
Вы видите, что типов жесткости стало значительно больше, чем мы задавали. Это объясняется тем, что при копировании схемы жесткости элементов продублировались и получили новые номера. Для того чтобы убрать дублирующие жесткости, необходимо выйти на вкладку «назначения» и нажать кнопку «Удаление дублирующихся типов жесткостей»

Теперь давайте объединим рамы в единую схему.

В «Фильтрах отображения» отключите «Номера типов жесткости» и включите кнопки «Узлы» и «Номера узлов»



Выберите закладку «Узлы и элементы» -> «Элементы» -> «Добавление стержней с учетом промежуточных узлов» -> Теперь ЛКМ выберите узел 1, а затем узел 64.

Соедините таким же способом узлы 2-65; 3-66; 4-67; 5-68; 7-70; 9-72; 11-74.

Сохраните проект.


8. Работа с группой элементов

1. Назначение группы элементов.

В «Фильтрах отображения» отключите кнопки «Узлы» и «Номера узлов» и включите «Номера элементов»

Выберите закладку «Группы» -> «Отметка группы элементов» -> выделите элементы от 137 до 160 (новые элементы, заданные нами при объединении рам) и нажмите «Сохранение/модификация группы»

В появившемся диалоговом окне введите в графе «Имя группы» - Связи. Нажмите «Добавить группу» - появилась новая группа под названием «1 Расчетная схема»



Нажмите «OK».

Для того что бы снять выделение(красным цветом) нажмите кнопку «Сброс всех отметок» Сохраните проект.

Таким же образом можно создавать и группы узлов.

2. Использование групп элементов для задания жесткостей.


Выйдете на вкладку «Узлы и элементы» -> «Элементы»

В «Фильтрах отображения» выберите «Цветовое отображение групп элементов» .



В появившемся окне оставьте активным флажок напротив «Связи» и нажмите «Фрагментировать». Нажмите «Закрыть».

Схема приобрела следующий вид:




Нажмите кнопку «Отметка элементов» , а затем выделите все элементы (должны выделиться красным цветом).

Перейдите на закладку «Назначения» -> «Назначения жесткостей стержням» -> Выберите профиль металлопроката в сортаменте СТО АСЧМ 20-93 I 25Б1 -> Нажмите «OK» -> Нажмите «Подтверждение»

Для отображения полной расчетной схемы в «Визуализация» выберите «Исходное отображение схемы»

Сохраните проект.

3. Копирование фрагментов схемы.



Закладка «Узлы и элементы» -> «Отметка элементов» -> Выделите элементы 137- 148 -> Зайдите в закладку схема -> Нажмите «Копирование фрагмента схемы» -> Поставьте копировать вдоль оси Z, Шаг = -3, Кол-во = 1 -> Нажмите OK -> «Назначения» -> «Удаление дублирующихся типов жесткостей»


Сохраните проект.

Добавьте в нагружения собственный вес (мы не могли задать полный вес конструкции раньше, т.к. схема была не полной). Сохраните проект.

Выберите закладку «Группы» -> «Отметка группы элементов» -> выделите всю схему и нажмите

«Сохранение/модификация группы» .

В появившемся диалоговом окне введите в графе «Имя группы» - Схемы. Нажмите «Добавить группу» - появилась новая группа под названием «1 Расчетная схема». Нажмите «OK».



Для того что бы снять выделение(красным цветом) нажмите кнопку «Сброс всех отметок» .
Сохраните проект.

9. Создание сетки разбивочных осей




«Схема» -> «Задание сетки разбивочных осей»

Продольная разбивка -> шаг по направлению оси X = 5м, кол-во шагов 4

Поперечная разбивка шаг по оси Y = 5м, кол-во шагов 4.


Отметка уровня, шаг по высоте 3,3,2 кол-во 1,1,1 начальная отметка 0.



Нажмите «OK».

Сохраните проект.

«Фильтры отображения» -> «Отображение разбивочных осей» .



10. Презентационная графика GL.



«Фильтры отображения» -> «Презентационная графика» 


Нажмите «Перспектива» 

Ознакомьтесь с окном.



Панель управления включает несколько наборов операций:

-  - группа операций инструментальной панели управления способом отображения расчетной схемы (Каркас, Заполнение, Заполнение с границами элементов, Полупрозрачный);
-  - группа операций инструментальной панели, отвечающую за управление просмотром схемы (Увеличение рамкой, Панорамирование, Вращение, Выбор, Обход, Смотреть вокруг);
-  - включение/выключение отображения, узлов, связей, координационных осей, элементов различного вида, а также селекция конечных элементов по их положению в пространстве;
-  - задает проекционный вид расчетной схемы;
-  - настройки параметров отображения расчетной схемы и эскизов в списке проектов: назначается язык интерфейса (русский или английский), устанавливается размер эскиза и проекция, в которой по умолчанию (при загрузке) отображается расчетная схема на панели просмотра и на эскизе, настройка цветов всех элементов расчетной схемы.



-  - печать, предварительный просмотр и экспорт схемы в формат DXF.

11. Подбор сечений из металлоконструкции.


1. Выдите в «Дерево проекта».

Перед выходом из «Расчетной схемы» выполните «Экспресс контроль исходной схемы»!

2. Из «Дерева проекта» зайдите в «Расчетные сочетания усилий (новые)».

Здесь Вы можете уточнить Тип Загружения (Подробно смотри - Приложение 1).

Выберите «Собственный вес» -> измените тип загружения с «Неактивно загружение» на «Постоянные нагрузки» -> измените вид нагрузки на «Вес металлических конструкций».




В диалоговом окне «Расчетные сочетания усилий» нажмите «OK». Окно закроется.

3. Выполните расчет (см. занятие №2).


4. Из «Дерева проекта» зайдите в «Результаты» -> «Графический анализ».

Зайдите на вкладку «Постпроцессоры» -> выберите «Проверка сечений из металлоконструкции» -> в открывшейся панели управления выберите «Установка параметров».

В открывшемся диалоговом окне выберите «Марка стали» - С235. Остальное оставьте по умолчанию. Нажмите «OK».



Для расчета можно задавать как непосредственно отдельные конструктивные элементы () , так и группы элементов с одинаковым профилем () .



Нажмите «Добавить новую».

Нажмите «Выход» для закрытия диалогового окна.

Таким образом можно добавлять любые группы элементов и отдельные элементы.

Выберем «Назначение групп конструктивных элементов» -> выберите элементы 137-172 (должны выделиться красным цветом) -> нажмите «Подтверждение»

В открывшемся диалоговом окне введите:

- «Имя группы элементов» - Балки;
- Коэффициенты расчетной длины: $XoZ = 0, XoY = 1$;

Нажмите «Расчет»



Теперь стали доступны функции справа от кнопки «Расчет»




После расчета стала доступна функция «Список факторов».

Критический фактор К_m:

Критический фактор К_{mах}

прочность при действии изгибающего момента Myл п.5.12
прочность при действии поперечной силы Qzл п.5.12,5.18
прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики! пл.5.24,5.25
устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Y1| X1,O,U1| п.5.3
устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Z1| X1,O,V1| п.5.3
устойчивость в плоскости действия момента Mu при вненцентренном сжатии! пл.5.27
устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях! п. 5.34
устойчивость из плоскости действия момента Mu при вненцентренном сжатии! пл.5.30-5.32
устойчивость плоской формы изгиба! п.5.15
пределная гибкость в плоскости X1,O,Y1| пл.6.15.6.16


С помощью нее можно задать расчетные факторы, по которым подбирается сечение. Оставим по умолчанию «Критический фактор К_{mах}».



Если активировать кнопку «Визуализация результатов на схеме» , то мы увидим, что расчетные элементы приобрели красный цвет.

Это означает, что по какому-то из факторов проверяемые элементы не прошли. Путем перебора факторов мы установим – элементы не проходят по предельной гибкости в плоскости X1,O,Y1.

Результаты подбора сечений можно просмотреть при нажатии «Подбор сечений» .




В этом окне мы можем задать ряд действий над подобранными сечениями:

- применить для новой задачи;
- применить для замены жесткостей элементов;
- применить для замены исходных сечений для экспертизы.

Для активации данных функций выбрав соответствующее действие (установка флагка напротив) нужно нажать «OK».

Также в этом окне мы можем сгенерировать отчет подбора сечений, нажав кнопку «Отчет».

Отчет всегда по умолчанию сохраняется в папку «SWORK».



Сгенерируйте отчет и просмотрите его результаты.

После двойного клика ЛКМ по «Группа Балки» откроется диалоговое окно «Результаты подбора для группы Балки».





Таблица содержит четыре графы:

- номера элементов;
- жесткости элементов;
- исходное сечение;
- результаты подбора.

Нажмите «Выход».


В окне «Результаты подбора сечений» выберите «Отмена».

Для вывода отчета по подбору сечений нажмите «Формирование отчета» .



В открывшемся диалоговом окне можно выбрать элементы и группы элементов, для которых будет сформирован отчет.

Оставьте все по умолчанию и нажмите «OK». Отчет всегда по умолчанию сохраняется в папку «SWORK».



Ознакомьтесь с отчетом.