

1 Производство, которое характеризуется изготовлением партии деталей, повторяющиеся через определенный промежуток времени (например, станкостроение) это

- A) единичное
- B) серийное
- C) массовое прямоточное
- D) поточно-массовое
- E) поточно-предметная

2 Производство, при котором изготовление однотипных деталей, изделий ведется непрерывно и в большом количестве в течение длительного времени (автомобилестроение) это

- A) единичное
- B) среднесерийное
- C) массовое
- D) мелкосерийное
- E) крупносерийное

3 Производство характеризующееся изготовлением небольшой партии изделий, применением универсального оборудования, высокой квалификацией рабочих, высокой себестоимостью продукции (самолетостроение) это

- A) единичное
- B) среднесерийное
- C) массовое прямоточное
- D) поточно-массовое
- E) крупносерийное

4 Виды специализации автостроительного производства

- A) предметная, подетальная, агрегатная, технологическая
- B) предметная, подетальная, агрегатная, узловая
- C) подетальная, агрегатная, технологическая, узловая
- D) подетальная, технологическая, узловая, предметная
- E) узловая, технологическая, предметная, агрегатная

5 Технологическая специализация авторемонтного производства характеризуется ограничением профиля и программы предприятия

- A) в рамках восстановления деталей близких по конструктивному принципу
- B) в рамках одного технологического процесса
- C) в рамках ремонтаполнокомплектного грузового автомобиля одной марки
- D) в рамках одного силового агрегата не зависимо от модели автомобиля
- E) в рамках ремонта приборов электрооборудования не зависимо от марки автомобиля

6 Подетальная специализация авторемонтного производства характеризуется ограничение профиля и программы предприятия

- A) в рамках восстановления деталей близких по конструктивному принципу
- B) в рамках одного технологического процесса
- C) в рамках ремонтаполнокомплектного грузового автомобиля одной марки
- D) в рамках одного силового агрегата не зависимо от модели автомобиля
- E) в рамках ремонта приборов электрооборудования не зависимо от марки автомобиля

7 Интервал времени, через который периодически производится выпуск изделий или заготовок определенного наименования, типоразмера это

- A) тakt выпуска
- B) ритм выпуска
- C) производственная партия
- D) программа выпуска изделий
- E) серия выпуска

8 Количество изделий определенного наименования, типоразмера и исполнения, выпускаемых в единицу времени это

- A) тakt выпуска
- B) ритм выпуска
- C) производственная партия
- D) программа выпуска изделий
- E) серия выпуска

9 Предметы труда одного наименования, поступающие в обработку в течение определенного интервала времени, при одном и том же подготовительно-заключительном времени на операцию это

- A) тakt выпуска
- B) ритм выпуска
- C) производственная партия

- D) программа выпуска изделий  
E) серия выпуска

10 Перечень наименований изделий, подлежащих изготовлению с указанием объема выпуска и срока выполнения по каждому наименованию на планируемый период времени это

- A) тakt выпуска  
B) ритм выпуска  
C) производственная партия  
D) программа выпуска изделий  
E) серия выпуска

11 Организация производства, при которой осуществляется непрерывность движения деталей по рабочим, местам, расположенным в порядке последовательности технологических операций, закрепленных за определенными рабочими местами и выполняемых примерно в одинаковый (или кратный) промежуток времени, соответствующий такту выпуска деталей это форма

- A) единичная  
B) по видам оборудования  
C) массовая прямоточная  
D) поточно-массовая  
E) предметная

12 Организация производства, при которой технологические операции выполняются на определенных рабочих местах, расположенных в порядке операций, время на выполнение отдельных операций не всегда одинаково (или кратно такту), вследствие чего у некоторых станков образуются заделы это форма

- A) единичная  
B) по видам оборудования  
C) массовая прямоточная  
D) поточно-массовая  
E) предметная

13 Организация производства, при которой станки располагают по признаку однородности обработки, т. е. создают участки станков, предназначенных для одного вида обработки - токарных, строгальных, фрезерных и др. это форма

- A) единичная  
B) по видам оборудования  
C) массовая прямоточная  
D) поточно-массовая  
E) предметная

14 Организация производства, при которой станки располагают в последовательности технологических операций для одной или нескольких деталей, требующих одинакового порядка обработки, детали обрабатывают на станках партиями; при этом время выполнения операции на отдельных станках может быть не согласовано с другими станками это форма

- A) единичная  
B) по видам оборудования  
C) массовая прямоточная  
D) поточно-массовая  
E) предметная

15 Значение коэффициента закрепления операций имеет значение в интервале 20...40 и характеризует ..... производство

- A) единичное  
B) среднесерийное  
C) крупносерийное  
D) мелкосерийное  
E) массовое

16 Значение коэффициента закрепления операций имеет значение более 40 и характеризует ..... производство

- A) единичное  
B) среднесерийное  
C) крупносерийное  
D) мелкосерийное  
E) массовое

17 Значение коэффициента закрепления операций имеет значение в интервале 10...20 и характеризует ..... производство

- A) единичное  
B) среднесерийное  
C) крупносерийное

- D) мелкосерийное  
E) массовое

18 Значение коэффициента закрепления операций имеет значение в менее 10 и характеризует ..... производство

- A) единичное  
B) среднесерийное  
C) крупносерийное  
D) мелкосерийное  
E) массовое

19 Значение коэффициента закрепления операций имеет значение 1 и характеризует ..... производство

- A) единичное  
B) среднесерийное  
C) крупносерийное  
D) мелкосерийное  
E) массовое

20 Предприятия капитального ремонта, какого типа не предусматривают нормы технологического проектирования

- A) силовых агрегатов автобусов и грузовых автомобилей  
B) полнокомплектного ремонта грузовых автомобилей  
C) полнокомплектного ремонта мотоциклетной техники  
D) полнокомплектного ремонта автобусов  
E) полнокомплектного ремонта легковых автомобилей

21 Единица промышленной продукции конечной стадии данного производства это

- A) изделие  
B) комплектующее изделие  
C) сборочная единица  
D) агрегат  
E) деталь

22 Изделие предприятия-поставщика, которое применяется как составная часть изделия, выпускаемого данным предприятием

- A) узел  
B) комплектующее изделие  
C) сборочная единица  
D) агрегат  
E) деталь

23 Изделие, составные части которого соединены между собой с помощью сборочных операций: свинчиванием, запрессовкой, клепкой, пайкой, сваркой и т.п., не выполняющие самостоятельной функции.

- A) механизм  
B) комплектующее изделие  
C) сборочная единица  
D) агрегат  
E) деталь

24 Часть изделия, которая может быть собрана отдельно и способна выполнять свои функции как в изделии, так и самостоятельно (двигатель, коробка передач, задний мост, передний мост, рулевое управление и т.д.) это

- A) узел  
B) комплектующее изделие  
C) сборочная единица  
D) агрегат  
E) деталь

25 Изделие, изготовленное из однородного металла без применения сборочных операций

- A) узел  
B) комплектующее изделие  
C) сборочная единица  
D) агрегат  
E) деталь

26 Технологическая операция - это:

- A) операция, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или собираемой сборочной единицы  
B) законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте

- C) операция, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемое изменением формы, размеров, чистоты поверхности
- D) операция, характеризуемая постоянством применяемого инструмента и поверхностей, образуемых обработкой или соединяемых при сборке
- E) операция, состоящая из действий человека или оборудования, которое не сопровождается изменением формы, размеров и чистоты поверхности

27 Технологический переход - это:

- A) операция, характеризуемая постоянством применяемого инструмента и поверхностей, образуемых обработкой или соединяемых при сборке
- B) операция, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или собираемой сборочной единицы
- C) операция, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемое изменением формы, размеров, чистоты поверхности
- D) законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте
- E) операция, состоящая из действий человека или оборудования, которое не сопровождается изменением формы, размеров и чистоты поверхности

28 Рабочий ход - это:

- A) законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте
- B) операция, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или собираемой сборочной единицы
- C) операция, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемое изменением формы, размеров, чистоты поверхности
- D) операция, характеризуемая постоянством применяемого инструмента и поверхностей, образуемых обработкой или соединяемых при сборке
- E) операция, состоящая из действий человека или оборудования, которое не сопровождается изменением формы, размеров и чистоты поверхности

29 Вспомогательный ход - это:

- A) законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте
- B) операция, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или собираемой сборочной единицы
- C) операция, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемое изменением формы, размеров, чистоты поверхности
- D) операция, характеризуемая постоянством применяемого инструмента и поверхностей, образуемых обработкой или соединяемых при сборке
- E) законченная часть технологического процесса, состоящая из однократного действия человека или оборудования, которое не сопровождается изменением формы, размеров и чистоты поверхности

30 Установ - это:

- A) операция, характеризуемая постоянством применяемого инструмента и поверхностей, образуемых обработкой или соединяемых при сборке
- B) законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте
- C) операция, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемое изменением формы, размеров, чистоты поверхности
- D) операция, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или собираемой сборочной единицы
- E) операция, состоящая из действий человека или оборудования, которое не сопровождается изменением формы, размеров и чистоты поверхности

31 Технологическая операция обработки детали характеризуется постоянством:

- A) закрепления детали
- B) рабочего места
- C) обрабатываемой поверхности
- D) режущего инструмента
- E) режима резания

32 Вспомогательный переход-это:

- A) законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте
- B) операция, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или собираемой сборочной единицы
- C) операция, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемое изменением формы, размеров, чистоты поверхности
- D) операция, характеризуемая постоянством применяемого инструмента и поверхностей, образуемых обработкой или соединяемых при сборке

Е) операция, состоящая из действий человека или оборудования, которое не сопровождается изменением формы, размеров и чистоты поверхности

33 Основной задачей технологии восстановления деталей является:

- A) обеспечение посадок в сопряжении, восстановление эксплуатационных свойств деталей
- B) обеспечение зазоров в сопряжении, восстановление номинальных размеров деталей
- C) восстановление износостойкости, восстановления твердости поверхности
- D) обеспечение натягов в сопряжении, восстановление номинальных размеров деталей
- E) обеспечение посадок в сопряжении, восстановление номинальных размеров деталей, восстановления закаленного слоя

34 Целью авторемонтного производства является:

- A) обеспечение безотказности работы автомобилей
- B) обеспечение безопасности работы автомобилей
- C) повышение надежности работы автомобилей
- D) реализация остаточной долговечности деталей автомобилей
- E) удлинение амортизационного срока службы автомобилей

35 Третий принцип при определении маршрутов восстановления деталей гласит:

- A) восстановление по данному маршруту должно быть экономически целесообразным
- B) количество маршрутов восстановления каждой детали должно быть минимальным
- C) сочетание дефектов в каждом маршруте должно быть реально существующим
- D) необходимо учитывать применяемый способ восстановления
- E) количество маршрутов должно быть не более 2

36 Четвертый принцип при определении маршрутов восстановления деталей гласит:

- A) восстановление по данному маршруту должно быть экономически целесообразным
- B) количество маршрутов восстановления каждой детали должно быть минимальным
- C) необходимо учитывать применяемый способ восстановления
- D) сочетание дефектов в каждом маршруте должно быть реально существующим
- E) количество маршрутов должно быть не более 3

37 Первый принцип при определении маршрутов восстановления деталей гласит:

- A) необходимо учитывать применяемый способ восстановления
- B) количество маршрутов восстановления каждой детали должно быть минимальным
- C) сочетание дефектов в каждом маршруте должно быть реально существующим
- D) восстановление по данному маршруту должно быть экономически целесообразным
- E) количество маршрутов должно быть не более 3

38 Второй принцип при определении маршрутов восстановления деталей гласит:

- A) необходимо учитывать применяемый способ восстановления
- B) сочетание дефектов в каждом маршруте должно быть реально существующим
- C) количество маршрутов восстановления каждой детали должно быть минимальным
- D) восстановление по данному маршруту должно быть экономически целесообразным
- E) количество маршрутов должно быть не более 3

39 Схема технологического процесса авторемонтного производства начинается:

- A) Контроль – сортировка – восстановление и т.д
- B) Ремфонд – мойка – разборка и т.д
- C) Комплектовка – сборка и т.д
- D) Восстановление деталей – комплектовка и т.д
- E) Разборка – сборка и т.д

40 Схема технологического процесса авторемонтного производства завершается

- A) Сборкой
- B) Приработкой
- C) Испытанием
- D) Комплектованием
- E) Разборкой

41 Расчетная величина припуска в общем случае не учитывает

- A) расчетную высоту микронеровностей
- B) расчетную глубину дефектной поверхности
- C) расчетную величину погрешности формы
- D) расчетную величину погрешности установки
- E) расчетную глубину резания

- 42 Расчетная величина припуска в общем случае не учитывает
- A) расчетную высоту микронеровностей
  - B) расчетную глубину дефектной поверхности
  - C) расчетную величину погрешности формы
  - D) расчетную глубину резания
  - E) расчетную величину погрешности относительных поворотов

- 43 Расчетная величина припуска в общем случае не учитывает
- A) расчетную высоту микронеровностей
  - B) расчетную глубину дефектной поверхности
  - C) расчетную величину погрешности формы детали
  - D) расчетную погрешность формы режущего инструмента
  - E) расчетную величину погрешности относительных поворотов

- 44 Слой металла, снимаемый с заготовки в процессе обработки для получения готовой детали это
- A) расчетный припуск
  - B) измеренный припуск
  - C) действительный припуск
  - D) действительный допуск
  - E) расчетный допуск

- 45 Слой металла, снимаемый с заготовки для получения готовой детали за один переход это
- A) расчетный припуск
  - B) измеренный припуск
  - C) общий припуск
  - D) действительный допуск
  - E) межпереходный припуск

- 46 Слой металла, снимаемый с заготовки для получения готовой детали за весь процесс обработки это
- A) расчетный припуск
  - B) измеренный припуск
  - C) общий припуск
  - D) действительный допуск
  - E) межпереходный припуск

- 47 Слой металла, снимаемый с заготовки, устанавливаемый расчетом для получения готовой детали это
- A) расчетный припуск
  - B) измеренный припуск
  - C) общий припуск
  - D) действительный допуск
  - E) межпереходный припуск

- 48 Припуском на обработку детали называется слой металла на ... поверхности заготовки
- A) всей
  - B) обрабатываемой
  - C) необрабатываемой
  - D) базовой
  - E) принимающей усилие закрепления

- 49 Заготовка от детали отличается
- A) размерами
  - B) формой
  - C) наличием припуска на базовой поверхности
  - D) наличием припуска на обрабатываемой поверхности
  - E) наличием припуска на необрабатываемой поверхности

- 50 Заготовки для крупных корпусных деталей наиболее часто получают
- A) литье, штамповка, штампо-сварка, литье-сварка
  - B) литье, штамповка, прокат, сварка
  - C) прокат, штамповка, штампо-сварка, литье-сварка
  - D) прокат, литье, штампо-сварка, литье-сварка
  - E) прокат, резка, штампо-сварка, литье-сварка

- 51 Заготовки для гладких валов, наиболее часто получают
- A) литьем в кокиль
  - B) литьем под давлением 10 МПа
  - C) литьем в опоки

- D) прокаткой
- E) центробежным литьем

52 Заготовки для ступенчатых валов, с небольшой разницей в диаметрах шеек, наиболее часто получают

- A) литьем в кокиль
- B) литьем под давлением 10 МПа
- C) литьем в опоки
- D) прокаткой
- E) центробежным литьем

53 Заготовки для гильз цилиндра, отличающиеся высокой точностью, наиболее часто получают

- A) литьем в кокиль
- B) литьем под давлением 10 МПа
- C) литьем в опоки
- D) прокаткой
- E) центробежным литьем

54 Заготовки для мелких корпусных деталей, отличающиеся высокой точностью, наиболее часто получают

- A) литьем в кокиль
- B) литьем под давлением 10 МПа
- C) литьем в опоки
- D) литьем в выплавляемые формы
- E) центробежным литьем

55 Заготовки для мелких крепежных деталей, в условиях массового производства, наиболее часто получают

- A) литьем в кокиль
- B) литьем под давлением 10 МПа
- C) литьем в опоки
- D) профильной прокаткой
- E) центробежным литьем

56 Заготовки для шатунов, в условиях массового производства, наиболее часто получают

- A) литьем в кокиль
- B) литьем под давлением 10 МПа
- C) литьем в опоки
- D) профильной прокаткой
- E) центробежным литьем

57 Заготовки для зубчатых колес маленького диаметра менее 80 мм, в условиях массового производства, наиболее часто получают

- A) литьем в кокиль
- B) литьем под давлением 10 МПа
- C) литьем в опоки
- D) профильной прокаткой
- E) центробежным литьем

58 Заготовки для больших зубчатых колес более 80 мм, в условиях единичного производства, наиболее часто получают

- A) литьем в кокиль
- B) литьем под давлением 10 МПа
- C) литьем в опоки
- D) свободной ковкой или штамповкой
- E) центробежным литьем


59 Заготовки для вилок переключения передач, в условиях массового производства, наиболее часто получают

- A) литьем в кокиль
- B) литьем под давлением 10 МПа
- C) литьем в опоки
- D) прокаткой
- E) центробежным литьем

60 Заготовки для мелких рычагов, собачек, балочек, лопаток роторов газовых турбин, в условиях массового производства, наиболее часто получают

- A) литьем в кокиль
- B) литьем под давлением 10 МПа
- C) литьем по выплавляемым моделям
- D) прокаткой
- E) центробежным литьем

61 На представленной ниже схеме под цифрой 3 понимается



- A) макроотклонение
- B) волнистость
- C) шероховатость
- D) адсорбированный слой молекул веществ, содержащихся в окружающей среде
- E) слой продуктов окисления металлов

62 На представленной ниже схеме под цифрой 2 понимается

63 На представленной ниже схеме под цифрой 1 понимается

64 На представленной ниже схеме под цифрой 4 понимается

65 На представленной ниже схеме под цифрой 5 понимается

66 На представленной ниже схеме под цифрой 6 понимается

67 На представленной ниже схеме под цифрой 8 понимается

68 На представленной ниже схеме под цифрой 7 понимается

69 Периодические неровности поверхности детали, встречающиеся на участках протяженностью от 1 до 10 мм это

- A) корсетность
- B) волнистость
- C) бочкообразность
- D) шероховатость
- E) субшероховатость

70 Качество обработанной поверхности детали характеризуется признаками:

- A) - физико механическими свойствами поверхностного слоя, макрогоеометрией, микрогоеометрией, твердостью
- B) макрогоеометрией, пределом прочности, микрогоеометрией, твердостью
- C) микрогоеометрией , физико механическими свойствами поверхностного слоя, макрогоеометрией, пределом прочности
- D) твердостью, физико механическими свойствами поверхностного слоя, микрогоеометрией, пределом прочности
- E) предел прочности, физико механическими свойствами поверхностного слоя, макрогоеометрией, пределом прочности

71 Чем характеризуется микрогоеометрия поверхности детали?

- A) бочкообразностью
- B) шероховатостью
- C) конусностью
- D) овальностью
- E) корсетностью

72 Для каких классов шероховатости основным является среднее арифметическое отклонение?

- A) 6...14
- B) 1...12
- C) 6...12
- D) 1...5, 13, 14
- E) 1...5

73 Для каких классов шероховатости основным является высота поверхностей по 10 точкам?

- A) 6...14
- B) 1...12
- C) 6...12
- D) 1...5, 13, 14
- E) 1...5

74 Шероховатости поверхности детали оценивается методами:

- A) аналитическим, измерением приборами
- B) статистическим, измерением приборами
- C) эталонированием, статистическим
- D) аналитическим, эталонированием
- E) эталонированием, измерением приборами

75 В соответствии ГОСТ 2789-73 в машиностроении установлены ..... классов шероховатости:

- A) 8
- B) 12
- C) 14
- D) 20
- E) 25

76 Шероховатость поверхности не зависит от

- A) вида обработки (точение, шлифование)
- B) режима обработки
- C) вида материала
- D) микроструктуры обрабатываемого материала
- E) размера детали

77 При изменении подачи шероховатость поверхности

- A) не изменится
- B) тем больше, чем большая подача при любом виде обработки
- C) тем меньше, чем большая подача при любом виде обработки
- D) при точении увеличивается, при шлифовании уменьшается, при возрастании подачи
- E) при точении увеличивается, при шлифовании уменьшается, при уменьшении подачи

78 При изменении глубины резания шероховатость поверхности

- A) не изменится
- B) тем больше, чем большая подача при любом виде обработки
- C) тем меньше, чем большая подача при любом виде обработки
- D) при точении не изменится, при шлифовании уменьшается, при возрастании глубины резания
- E) при точении не изменяется, при шлифовании уменьшается, при уменьшении глубины резания

79 Шероховатость поверхности увеличивается при

- A) уменьшении жесткости системы СПИД
- B) увеличении жесткости системы СПИД
- C) уменьшении подачи
- D) уменьшении глубины резания
- E) использовании смазочно-охлаждающей жидкости

80 При изменении шероховатости поверхности усталостная прочность детали

- A) не изменится
- B) снижается, с увеличением шероховатости при любом виде нагрузки
- C) увеличивается, с увеличением шероховатости при любом виде нагрузки
- D) увеличивается, с увеличением шероховатости при постоянной нагрузке
- E) увеличивается, с увеличением шероховатости при знакопеременной нагрузке

81 Какой из этих факторов создает систематические постоянные погрешности при обработке детали?

- A) износ режущего инструмента
- B) неточность станка, настройки на размер
- C) деформация упругой системы СПиД, размера заготовки
- D) установка детали, тепловая деформация
- E) износ приспособления, износ режущего инструмента

82 Какой из этих факторов создает систематические переменные погрешности при обработке детали?

- A) износ режущего инструмента
- B) неточность станка
- C) деформация упругой системы СПиД
- D) тепловая деформация
- E) неточность настройки

83 Точность детали определяется отклонениями:

- A) формы, линейных размеров, твердости
- B) линейных размеров, твердости, взаимного расположения
- C) взаимного расположения поверхности, линейных размеров, формы
- D) твердости детали, взаимного расположения поверхности, линейных размеров, формы

Е) твердости детали, взаимного расположения поверхности, формы

84 Какой из этих факторов создает случайные погрешности при обработке детали?

- A) износ режущего инструмента
- B) неточность станка
- C) деформация упругой системы СПиД
- D) неисправность станка
- E) неточность настройки

85 В массовом производстве точность детали при обработке обеспечивается:

- A) отделочными операциями
- B) настройкой режущего инструмента на размер
- C) пробным ходом
- D) квалификацией оператора
- E) точностью измерения

86 В единичном производстве точность детали при обработке обеспечивается:

- A) отделочными операциями
- B) настройкой режущего инструмента на размер
- C) пробным ходом
- D) черновой операцией
- E) точностью измерительного инструмента

87 Наибольшая шероховатость соответствует .....классу

- A) 14
- B) 1
- C) 12
- D) 5
- E) 9

88 Для уменьшения влияния системы СПИД на точность обрабатываемой детали нужно

- A) уменьшить жесткость системы СПИД с помощью дополнительных приспособлений
- B) увеличить жесткость системы СПИД с помощью дополнительных приспособлений
- C) увеличить частоту вращения детали
- D) увеличить точностью измерительного инструмента
- E) уменьшить класс точность режущего инструмента

89 Для уменьшения влияния системы СПИД на точность обрабатываемой детали нужно

- A) уменьшить жесткость системы СПИД с помощью дополнительных приспособлений
- B) увеличить частоту вращения детали
- C) изменить режимы резания до исчезновения резонансных колебаний
- D) увеличить точностью измерительного инструмента
- E) уменьшить класс точность режущего инструмента

90 Для уменьшения влияния системы СПИД на точность обрабатываемой детали нужно

- A) уменьшить жесткость системы СПИД с помощью дополнительных приспособлений
- B) увеличить частоту вращения детали
- C) увеличить точностью измерительного инструмента
- D) установить оборудование вдали от источника вибрации
- E) уменьшить класс точность режущего инструмента

91 Для уменьшения влияния системы СПИД на точность обрабатываемой детали нужно

- A) уменьшить жесткость системы СПИД с помощью дополнительных приспособлений
- B) увеличить частоту вращения детали
- C) увеличить точностью измерительного инструмента
- D) установить оборудование на пневмоподушки, виброгасители ит.д.
- E) уменьшить класс точность режущего инструмента

92 Для уменьшения погрешности установки на точность обрабатываемой детали нужно

- A) уменьшить жесткость системы СПИД с помощью дополнительных приспособлений
- B) выбрать приспособления по точности изготовления в 2 раза больше точности детали
- C) увеличить точностью измерительного инструмента
- D) установить оборудование на пневмоподушки, виброгасители ит.д.
- E) уменьшить класс точность режущего инструмента

93 Для уменьшения погрешности установки на точность обрабатываемой детали нужно

- A) уменьшить жесткость системы СПИД с помощью дополнительных приспособлений
- B) увеличить точностью измерительного инструмента
- C) установить оборудование на пневмоподушки, виброгасители ит.д.
- D) уменьшить класс точность режущего инструмента
- E) увеличить силы и моменты, прикладываемые к закрепляемой заготовке

94 Для уменьшения неточности станка в ненагруженном состоянии на точность обрабатываемой детали нужно

- A) уменьшить жесткость системы СПИД с помощью дополнительных приспособлений
- B) увеличить точностью измерительного инструмента
- C) установить оборудование на пневмоподушки, виброгасители ит.д.
- D) регулярно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования
- E) увеличить силы и моменты, прикладываемые к закрепляемой заготовке

95 Для уменьшения неточности станка в ненагруженном состоянии на точность обрабатываемой детали нужно

- A) уменьшить жесткость системы СПИД с помощью дополнительных приспособлений
- B) увеличить точностью измерительного инструмента
- C) установить оборудование на пневмоподушки, виброгасители ит.д.
- D) выбирать характеристики станка с наилучшими характеристиками (бение шпинделя, непрямолинейность и т.д.)
- E) увеличить силы и моменты, прикладываемые к закрепляемой заготовке

96 Для уменьшения износа режущего инструмента на точность обрабатываемой детали нужно

- A) уменьшить жесткость системы СПИД с помощью дополнительных приспособлений
- B) увеличить точностью измерительного инструмента
- C) установить оборудование на пневмоподушки, виброгасители ит.д.
- D) применять смазочно-охлаждающую жидкость
- E) увеличить силы и моменты, прикладываемые к закрепляемой заготовке

97 Для уменьшения температурных деформаций на точность обрабатываемой детали нужно

- A) уменьшить жесткость системы СПИД с помощью дополнительных приспособлений
- B) увеличить точностью измерительного инструмента
- C) установить оборудование на пневмоподушки, виброгасители ит.д.
- D) применять смазочно-охлаждающую жидкость
- E) увеличить силы и моменты, прикладываемые к закрепляемой заготовке

98 Для уменьшения температурных деформаций инструмента на точность обрабатываемой детали нужно

- A) уменьшить жесткость системы СПИД с помощью дополнительных приспособлений
- B) увеличить точностью измерительного инструмента
- C) установить оборудование на пневмоподушки, виброгасители ит.д.
- D) работать на высоких скоростях и высоких подачах
- E) увеличить силы и моменты, прикладываемые к закрепляемой заготовке

99 Для уменьшения температурных деформаций инструмента на точность обрабатываемой детали нужно

- A) уменьшить жесткость системы СПИД с помощью дополнительных приспособлений
- B) увеличить точностью измерительного инструмента
- C) установить оборудование на пневмоподушки, виброгасители ит.д.
- D) увеличить силы и моменты, прикладываемые к закрепляемой заготовке
- E) уменьшить глубину резания

100 Для уменьшения температурных деформаций инструмента на точность обрабатываемой детали нужно

- A) уменьшить жесткость системы СПИД с помощью дополнительных приспособлений
- B) не совмещать черновую и чистовую обработку
- C) установить оборудование на пневмоподушки, виброгасители ит.д.
- D) увеличить силы и моменты, прикладываемые к закрепляемой заготовке
- E) увеличить глубину резания

101 Базу, используемую для наложения на заготовку или изделие связей, лишающих их двух степеней свободы- перемещения вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой оси называют

- A) установочной
- B) опорной
- C) направляющей
- D) двойной опорной
- E) двойной направляющей

102 Базу, используемую для наложения на заготовку или изделие связей, лишающих их трех степеней свободы - перемещения вдоль одной координатной оси и поворотов вокруг двух других осей называют

- A) установочной
- B) опорной

- C) направляющей
- D) двойной опорной
- E) двойной направляющей

103 Базу, используемую для наложения на заготовку или изделие связи, лишающей их одной степени свободы перемещения вдоль одной координатной оси или поворота вокруг координатной оси называют

- A) установочной
- B) опорной
- C) направляющей
- D) двойной опорной
- E) двойной направляющей

104 Базу, используемую для наложения на заготовку или изделие связей, лишающих их четырех степеней свободы - перемещений вдоль двух координатных осей и поворотов вокруг этих осей, называют

- A) установочной
- B) опорной
- C) направляющей
- D) двойной опорной
- E) двойной направляющей

105 Базу, используемую для наложения на заготовку или изделие связей, лишающих их двух степеней свободы — перемещений вдоль двух координатных осей, называют

- A) установочной
- B) опорной
- C) направляющей
- D) двойной опорной
- E) двойной направляющей

106 Комплектом баз называется - следующие сочетание баз

- A) установочной, опорной, направляющей
- B) установочной, двойной опорной, направляющей
- C) установочной, двойной направляющей, направляющей
- D) двойной опорной, двойной направляющей, опорной
- E) двойной опорной, двойной направляющей, опорной

107 Комплектом баз называется - следующие сочетание баз

- A) установочной, двойной опорной, двойной направляющей
- B) установочной, двойной опорной, направляющей
- C) установочной, двойной направляющей, направляющей
- D) двойной опорной, двойной направляющей
- E) двойной опорной, двойной направляющей, опорной

108 Комплектом баз называется - следующие сочетание баз

- A) установочной, двойной опорной, двойной направляющей
- B) установочной, двойной опорной, опорная
- C) установочной, двойной направляющей, направляющей
- D) двойной опорной, двойной направляющей, направляющая
- E) двойной опорной, двойной направляющей, опорной

109 Комплектом баз называется - следующие сочетание баз

- A) установочной, двойной опорной, двойной направляющей
- B) установочной, двойной опорной, направляющей
- C) установочной, двойной направляющей, направляющей
- D) двойной направляющей, опорной, опорной
- E) двойной опорной, двойной направляющей, опорной

110 Базу, материализованную в виде реальной поверхности, разметочной риски или точки пересечения рисок, называют

- A) установочной
- B) опорной
- C) направляющей
- D) явной
- E) скрытой

111 Базу, в виде воображаемой плоскости, оси или точки называют

- A) установочной
- B) опорной

- C) направляющей
- D) явной
- E) скрытой

112 Конструкторскую базу, принадлежащую детали или сборочной единице и используемую для определения их положения в изделии называют

- A) установочной
- B) опорной
- C) направляющей
- D) вспомогательной
- E) основной

113 Конструкторскую базу, принадлежащую детали или сборочной единице и используемую для определения положения присоединяемой к ним детали или сборочной единицы называют

- A) установочной
- B) опорной
- C) направляющей
- D) вспомогательной
- E) основной

114 Базу, используемую для определения положения заготовки, детали или изделия в процессе изготовления, сборки или ремонта называют

- A) установочной
- B) технологической
- C) направляющей
- D) вспомогательной
- E) основной

115 Базу, используемую для определения положения заготовки, детали или изделия и средств измерения называют

- A) измерительной
- B) технологической
- C) направляющей
- D) вспомогательной
- E) основной

116 Принципы совмещения и постоянства баз обеспечивают:

- A) удобства обработки детали
- B) сокращает операционное время
- C) точность обработки детали
- D) снижение себестоимости изготовления
- E) безопасности работы

117 Принцип совмещения баз при обработке заготовки заключается в единстве баз:

- A) технологической и сборочной
- B) технологической и проектной
- C) установочной и измерительной
- D) технологической и установочной
- E) основной и вспомогательной

118 Принцип постоянства баз при обработке заготовки заключается в неизменности:

- A) рабочего места
- B) оператора
- C) установочной базы при выполнении данной операции
- D) установочной базы при всех операциях
- E) режима обработки

119 Принцип единства баз при обработке заготовки заключается в том,

- A) что обрабатываемую поверхность и поверхность являющуюся по отношению к ней конструкторской базой обрабатывают за одну установку
- B) что установочной базой при выполнении данной операции может быть любая удобная поверхность
- C) что установочная база при всех операциях остается постоянной
- D) что измерительную и установочную базу совмещают
- E) что совмещают основную и вспомогательные базы

120 Для уменьшения погрешности установки не обязательно

- A) соблюдать принцип совмещения, единства и постоянства баз
- B) выполнять правила выбора баз

- C) выбирать направление действия силы зажима против опоры
- D) заменять точечные опоры на опорную поверхность
- E) повышать точность и жесткость приспособления

121 Технологический процесс изготовления или ремонта оригинального изделия, не имеющего общих конструктивных и технологических признаков с изделиями, ранее изготовленными на предприятии это

- A) единичный
- B) групповой
- C) модульный
- D) унифицированный
- E) серийный

122 Технологический процесс, относящийся к группе изделий, характеризующихся общностью конструктивных и технологических признаков это

- A) единичный
- B) унифицированный
- C) модельный
- D) массовый
- E) серийный

123 Технологический процесс изготовления группы изделий с общими конструктивными и технологическими признаками это

- A) единичный
- B) типовой
- C) модельный
- D) массовый
- E) серийный

124 Технологический процесс изготовления группы изделий с разными конструктивными, но общими технологическими признаками это

- A) единичный
- B) групповой
- C) модельный
- D) массовый
- E) серийный

125 Технологический процесс изготовления, состоящий из типовых блоков изготовления модулей поверхностей, из которых состоит деталь это

- A) единичный
- B) групповой
- C) модульный
- D) массовый
- E) серийный

126 Технологический процесс соответствующий современным достижениям науки и техники, методы и средства осуществления которого, предстоит освоить на предприятии это

- A) перспективный
- B) рабочий
- C) стандартный
- D) массовый
- E) серийный

127 Технологический процесс, выполняемый по предварительному проекту технологической документации это

- A) проектный
- B) рабочий
- C) стандартный
- D) массовый
- E) серийный

128 Технологический процесс, применяемый на предприятии в течение ограниченного периода времени, это

- A) стандартный
- B) временный
- C) рабочий
- D) массовый
- E) серийный

129 Технологический процесс, установленный нормативной документацией это

- A) стандартный
- B) временный
- C) рабочий
- D) массовый
- E) серийный

130 Технологический процесс, выполняемый по рабочей документации, разрабатывается только на уровне предприятия для изготовления конкретного изделия, это

- A) стандартный
- B) временный
- C) рабочий
- D) массовый
- E) серийный

131 При типизации технологических процессов (классификация Демьянюка Ф.С.) ко II классу отнесены следующие детали:

- A) некруглые стержни (рычаги)
- B) полые цилиндры (втулки)
- C) корпусные детали
- D) диски
- E) круглые стержни (валы)

132 При типизации технологических процессов (классификация Демьянюка Ф.С.) ко I классу отнесены следующие детали:

- A) некруглые стержни (рычаги)
- B) полые цилиндры (втулки)
- C) корпусные детали
- D) диски
- E) круглые стержни (валы)

133 При типизации технологических процессов (классификация Демьянюка Ф.С.) ко III классу отнесены следующие детали:

- A) некруглые стержни (рычаги)
- B) полые цилиндры (втулки)
- C) корпусные детали
- D) диски
- E) круглые стержни (валы)

134 При типизации технологических процессов (классификация Демьянюка Ф.С.) ко IV классу отнесены следующие детали:

- A) некруглые стержни (рычаги)
- B) полые цилиндры (втулки)
- C) корпусные детали
- D) диски
- E) круглые стержни (валы)

135 При типизации технологических процессов (классификация Демьянюка Ф.С.) ко V классу отнесены следующие детали:

- A) некруглые стержни (рычаги)
- B) полые цилиндры (втулки)
- C) корпусные детали
- D) диски
- E) круглые стержни (валы)

136 При типизации технологических процессов (классификация Демьянюка Ф.С.) ко VI классу отнесены следующие детали:

- A) некруглые стержни (рычаги)
- B) полые цилиндры (втулки)
- C) корпусные детали
- D) не большие детали сложной формы
- E) круглые стержни (валы)

137 При типизации технологических процессов (классификация Демьянюка Ф.С.) ко VII классу отнесены следующие детали:

- A) некруглые стержни (рычаги)
- B) полые цилиндры (втулки)
- C) корпусные детали

- D) крепежные детали  
E) круглые стержни (валы)

138 Групповая обработка не способствует:

- A) снижению трудоемкости и себестоимости изготовления деталей  
B) улучшению использования оборудования и оснастки  
C) применению более прогрессивных методов обработки деталей  
D) уменьшению числа деталей в партии  
E) ускорению технологической подготовки производства

139 Типизация технологических процессов не способствует:

- A) внедрению на предприятиях передового опыта науки и техники  
B) упрощению и ускорению разработки технологических процессов  
C) увеличению цикла производства  
D) повышению классификации технологов и конструкторов  
E) достижению лучшей технологичности конструкций

140 Типизация технологических процессов способствует:

- A) внедрению на предприятиях передового опыта науки и техники  
B) упрощению и ускорению разработки технологических процессов  
C) сокращению цикла подготовки производства  
D) снижению классификации технологов и конструкторов  
E) выявлению потребности в новых видах оборудования и оснастки; » оценке уровня технологии, применяющейся на заводе

141 Техническое устройство, присоединяемое к машине или используемое самостоятельно для установки, базирования, закрепления предметов производства или инструмента при выполнении технологических операций

- A) станок  
B) приспособление  
C) режущий инструмент  
D) измерительный инструмент  
E) оборудование

142 При классификации станочных приспособлений к признакам по целевому назначению

- A) для закрепления обрабатывающих инструментов  
B) полуавтоматические  
C) ручные  
D) универсальные  
E) сборно-разборная

143 При классификации станочных приспособлений по степени использования неживой природы

- A) для закрепления обрабатывающих инструментов  
B) полуавтоматические  
C) пневматические  
D) универсальные  
E) сборно-разборная

144 При классификации станочных приспособлений по источнику энергии привода

- A) для закрепления обрабатывающих инструментов  
B) гидравлические  
C) ручные  
D) универсальные  
E) сборно-разборная

145 При классификации станочных приспособлений по степени специализации

- A) для закрепления обрабатывающих инструментов  
B) полуавтоматические  
C) ручные  
D) универсальные  
E) сборно-разборная

146 При классификации станочных приспособлений в зависимости от конкретных организационно-технических условий

- A) для закрепления обрабатывающих инструментов  
B) полуавтоматические  
C) ручные  
D) универсальные

E) сборно-разборная

147 К каким элементам станочных приспособлений относятся подводимая вспомогательная опора

- A) установочные
- B) зажимные
- C) корпус
- D) делительные
- E) направляющие

148 К каким элементам станочных приспособлений относятся опорный штырь с плоской головкой

- A) корпус
- B) зажимные
- C) установочные
- D) делительные
- E) направляющие

149 К каким элементам станочных приспособлений относятся цанговый патрон

- A) корпус
- B) зажимные
- C) установочные
- D) делительные
- E) направляющие

150 К каким элементам станочных приспособлений относятся кондукторные втулки

- A) корпус
- B) зажимные
- C) установочные
- D) делительные
- E) направляющие

151 К каким элементам станочных приспособлений относятся гидроцилиндр

- A) привод
- B) зажимные
- C) установочные
- D) делительные
- E) направляющие

152 К каким элементам станочных приспособлений относятся устройство поворота

- A) привод
- B) зажимные
- C) установочные
- D) делительные
- E) направляющие

153 Укажите правильную последовательность этапов разработки технологической операции

1-расчет припусков; 2- выбор рациональной последовательности обработки; 3-выбор оборудования, оснастки, режущего инструмента;

- A) 3-2-1
- B) 1-2-3
- C) 3-1-2
- D) 2-1-3
- E) 2-3-1

154 Укажите правильную последовательность этапов разработки технологической операции

1-расчет припусков ; 2-расчет режимов резания; 3-выбор оборудования, оснастки, режущего инструмента;

- A) 3-2-1
- B) 1-2-3
- C) 3-1-2
- D) 2-1-3
- E) 2-3-1

155 Укажите правильную последовательность этапов разработки технологической операции

1-расчет припусков ; 2-расчет режимов резания; 3-расчет норм времени;

- A) 3-2-1
- B) 1-2-3
- C) 3-1-2
- D) 2-1-3

E) 2-3-1

156 Укажите правильную последовательность этапов разработки технологической операции  
1-определение разряда работ; 2-расчет режимов резания; 3-расчет норм времени;

- A) 3-2-1
- B) 1-2-3
- C) 3-1-2
- D) 2-1-3
- E) 2-3-1

157 Укажите правильную последовательность при расчете режимов токарной операции  
1- глубина резания; 2 - сила резания; 3- скорость резания; 4- подача;

- A) 3-2-1-4
- B) 1-4-3-2
- C) 3-1-2-4
- D) 2-1-3-4
- E) 4-2-3-1

158 Укажите правильную последовательность при расчете режимов токарной операции  
2 - сила резания; 1- скорость резания; 3- подача;

- A) 3-2-1
- B) 1-3-2
- C) 3-1-2
- D) 2-1-3
- E) 2-3-1

159 Укажите правильную последовательность при расчете режимов токарной операции  
1- скорость резания; 2 - сила резания; 3- мощность резания;

- A) 3-2-1
- B) 1-2-3
- C) 3-1-2
- D) 2-1-3
- E) 2-3-1

160 Укажите правильную последовательность при расчете режимов токарной операции  
1-мощность станка; 2 - сила резания; 3-мощность резания;

- A) 3-2-1
- B) 1-2-3
- C) 3-1-2
- D) 2-1-3
- E) 2-3-1


161 Интенсивность механического износа деталей автомобиля определяется

- A) абсолютной величиной изменения размеров деталей
- B) отношением значения износа к общему пробегу автомобиля
- C) отношением износа к времени работы детали
- D) отношением износа к номинальному размеру детали
- E) отношением износа к пробегу автомобиля с грузом

162 Механический износ деталей автомобиля определяется

- A) абсолютной величиной изменения размеров деталей
- B) отношением значения износа к пробегу автомобиля
- C) отношением износа к объему транспортной работы
- D) отношением износа к номинальному размеру детали
- E) отношением износа к пробегу автомобиля с грузом

163 Согласно приведенному графику, в период приработки интенсивность изнашивания ...



- A) остается постоянной  
 B) уменьшается  
 C) увеличивается  
 D) может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от режимов эксплуатации  
 E) может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от скорости движения

164 Согласно приведенному графику, в период установившегося изнашивания интенсивность изнашивания ...

165 Согласно приведенному графику, в период аварийного изнашивания интенсивность изнашивания ...

166 Согласно приведенному графику, интенсивность изнашивания ...

- A) имеет наибольшее значение в период проведения обкатки  
 B) имеет наименьшее значение в период проведения обкатки  
 C) увеличивается на протяжении всего периода  
 D) имеет наибольшее значение в период установившегося изнашивания  
 E) имеет наименьшее значение в период установившегося изнашивания

167 Вид изнашивания, заключающийся в сцеплении материалов трущихся поверхностей это

- A) молекулярно-механическое изнашивание  
 B) абразивное изнашивание  
 C) коррозионное изнашивание  
 D) усталостное разрушение  
 E) коррозионно-механическое изнашивание

168 Вид изнашивания, протекающий под действием циклических нагрузок, величина которых превышает предел выносливости материала деталей это

- A) молекулярно-механическое изнашивание  
 B) абразивное изнашивание  
 C) коррозионное изнашивание  
 D) усталостное разрушение  
 E) коррозионно-механическое изнашивание

169 Вид изнашивания, протекающий под действием только действия агрессивно среды с образованием оксидов металлов это

- A) молекулярно-механическое изнашивание  
 B) абразивное изнашивание  
 C) коррозионное изнашивание  
 D) усталостное разрушение  
 E) старение

170 Интенсивность изнашивания деталей автомобиля определяется

- A) абсолютной величиной изменения размеров деталей  
 B) отношением значения износа ко времени, в течении которого он возникает  
 C) отношением износа к объему транспортной работы  
 D) отношением износа к номинальному размеру детали  
 E) отношением износа к пробегу автомобиля с грузом

171 Вид изнашивания, происходящие вследствие действия твердых частиц это

- A) молекулярно-механическое изнашивание  
 B) абразивное изнашивание  
 C) коррозионное изнашивание  
 D) усталостное разрушение  
 E) коррозионно-механическое изнашивание

172 Вид разрушения, связанный с воздействием знакопеременных нагрузок в присутствии агрессивной среды - это

- A) молекулярно-механическое изнашивание
- B) изнашивание при хрупком разрушении
- C) коррозионно-усталостное разрушение
- D) усталостное разрушение
- E) коррозионно-механическое изнашивание

173 Вид разрушения, заключающийся в отделении частиц металла с поверхности тела под действием движущихся относительно тела жидкости или газа это

- A) молекулярно-механическое изнашивание
- B) изнашивание при хрупком разрушении
- C) пластические деформации и разрушения
- D) эрозия
- E) коррозионно-механическое изнашивание

174 Вид разрушения связанный с многократными гидравлическими ударами при захлопывании пузырьков воздуха образующегося в жидкости это

- A) молекулярно-механическое изнашивание
- B) изнашивание при хрупком разрушении
- C) пластические деформации и разрушения
- D) усталостное разрушение
- E) кавитационное разрушение

175 Вид разрушения, происходящий под действием нагрузок превышающих пределы прочности или текучести - это

- A) молекулярно-механическое изнашивание
- B) кавитационное разрушение
- C) пластические деформации и разрушения
- D) абразивное изнашивание
- E) коррозионно-механическое изнашивание

176 Вид изнашивания, заключающийся в том, что поверхностный слой материала одной из сопряженных деталей в результате трения и наклена становится хрупкой и выкрашивается это

- A) молекулярно-механическое изнашивание
- B) абразивное изнашивание
- C) старение
- D) усталостное разрушение
- E) изнашивание при хрупком разрушении

177 Вид изнашивания, происходящий под действием значительных нагрузок на детали и заключается в перемещении поверхностных слоев в направления скольжения это

- A) молекулярно-механическое изнашивание
- B) абразивное изнашивание
- C) изнашивание вследствие пластических деформаций
- D) усталостное разрушение
- E) коррозионно-механическое изнашивание

178 Факторы, обуславливающие износ и неисправность большинства металлических деталей автомобиля - это

- A) разрушение в результате химического воздействия, нагрев, вызывающий ухудшение механических свойств и старение
- B) разрушение в результате химического воздействия, воздействие на детали переменных нагрузок и старение
- C) разрушение поверхностного слоя в результате коррозии, нагрев, вызывающий ухудшение механических свойств и старение
- D) воздействие на детали переменных нагрузок, разрушение поверхностного слоя в результате коррозии и старение
- E) разрушение в результате химического воздействия, коррозии, нагрев, вызывающий ухудшение механических свойств, воздействие на детали переменных нагрузок

179 Скорость изнашивания деталей автомобиля определяется

- A) абсолютной величиной изменения размеров деталей
- B) отношением значения износа ко времени , в течении которого он возникает
- C) отношением износа к объему транспортной работы
- D) отношением износа к номинальному размеру детали
- E) отношением износа к пробегу автомобиля с грузом

180 Вид изнашивания, заключающийся в изменении физико-химических свойств материалов под действием факторов окружающей среды это

- A) молекулярно-механическое изнашивание

- B) абразивное изнашивание
- C) старение
- D) усталостное разрушение
- E) коррозионно-механическое изнашивание

181 По условиям приема для проведения капитального ремонта на АРП не могут быть приняты

- A) грузовые автомобили, если их рама или кабина подлежит списанию
- B) легковые автомобили, достигшие предельного состояния
- C) автобусы, достигшие предельного состояния
- D) грузовые автомобили, достигшие предельного состояния
- E) специальные автомобили, достигшие предельного состояния

182 По условиям приема для проведения капитального ремонта на АРП не могут быть приняты

- A) легковые автомобили, достигшие предельного состояния
- B) автобусы, достигшие предельного состояния
- C) грузовые автомобили, достигшие предельного состояния
- D) специальные автомобили, достигшие предельного состояния
- E) легковые автомобили, если их кузов подлежит списанию

183 По условиям приема для проведения капитального ремонта на АРП не могут быть приняты

- A) легковые автомобили, достигшие предельного состояния
- B) автобусы автомобили, достигшие предельного состояния
- C) грузовые автомобили, достигшие предельного состояния
- D) автобусы, если их кузов подлежит списанию
- E) специальные автомобили, достигшие предельного состояния

184 По условиям приема для проведения капитального ремонта на АРП не могут быть приняты

- A) легковые автомобили, выработавшие ресурс и достигшие предельного состояния
- B) автобусы, выработавшие ресурс и достигшие предельного состояния
- C) грузовые автомобили, выработавшие ресурс и достигшие предельного состояния
- D) специальные автомобили, выработавшие ресурс и достигшие предельного состояния
- E) автобусы, выработавшие ресурс и не достигшие предельного состояния

185 По условиям приема для проведения капитального ремонта на АРП не могут быть приняты

- A) агрегаты, выработавшие ресурс и достигшие предельного состояния
- B) автобусы, выработавшие ресурс и достигшие предельного состояния
- C) грузовые автомобили, выработавшие ресурс и достигшие предельного состояния
- D) легковые автомобили, выработавшие ресурс и достигшие предельного состояния
- E) агрегаты, выработавшие ресурс и не достигшие предельного состояния

186 По условиям приема для проведения капитального ремонта на АРП не могут быть приняты

- A) агрегаты, выработавшие ресурс и достигшие предельного состояния
- B) автобусы, выработавшие ресурс и достигшие предельного состояния
- C) агрегаты, выработавшие ресурс и их основные и базовые детали подлежат списанию
- D) грузовые автомобили, выработавшие ресурс и достигшие предельного состояния
- E) легковые автомобили, выработавшие ресурс и достигшие предельного состояния

187 Сдаваемый в капитальный ремонт автомобиль должен сопровождаться

- A) актом комплектности, актом списания
- B) актом комплектности, актом технического состояния
- C) актом технического состояния, актом списания
- D) талоном прохождения технического осмотра прохождения, актом списания
- E) актом комплектности, талоном прохождения технического осмотра прохождения

188 В капитальный ремонт на АРП не принимаются автомобили

- A) грузовые первой комплектности
- B) легковые первой комплектности
- C) автобусы первой комплектности
- D) грузовые второй комплектности
- E) легковые второй комплектности

189 В капитальный ремонт на АРП не принимаются автомобили

- A) грузовые первой комплектности
- B) легковые первой комплектности
- C) автобусы первой комплектности
- D) автобусы второй комплектности
- E) грузовые второй комплектности

190 В капитальный ремонт на АРП не принимаются

- A) двигатель дизельный первой комплектности
- B) коробка передач первой комплектности
- C) двигатель карбюраторный первой комплектности
- D) двигатель дизельный второй комплектности
- E) двигатель карбюраторный второй комплектности

191 Основным признаком индивидуального метода ремонта является:

- A) закрепление за объектом исполнителя
- B) закрепление за объектом рабочего места
- C) отсутствие раскомплектования деталей объекта
- D) изношенные детали заменяются только новыми
- E) изношенные детали только восстанавливаются

192 Основные требования, предъявляемые к ремфонду при сдаче его на ремонт?

- A) комплектность, естественный износ детали, отсутствие дефектов на базовых деталях
- B) комплектность, естественный износ детали
- C) наличие наряда на сдачу в ремонт, комплектность
- D) платежеспособность заказчика, отсутствие дефектов на базовых деталях
- E) наличие наряда на сдачу в ремонт, комплектность, отсутствие дефектов на базовых деталях

193 Низкая стоимость восстановления деталей по сравнению с производством новой связана:

- A) отсутствием заготовительных операций, отсутствует отделочные операции, незначительны расходы на материалы
- B) восстанавливаются только дефектные поверхности, отсутствием заготовительных операций, незначительны расходы на материалы
- C) незначительны расходы на материалы, отсутствует отделочные операции, восстанавливаются только дефектные поверхности
- D) отсутствует отделочные операции, отсутствием затрат на оборудование, восстанавливаются только дефектные поверхности
- E) отсутствием затрат на оборудование, восстанавливаются только дефектные поверхности, незначительны расходы на материалы

194 Метод промышленного ремонта заключается в ...

- A) процессы разборки и мойки чередуются, детали подлежат к сплошному контролю, сборка производится из деталей без учета их принадлежности к объекту, сборка производится по принципу взаимозаменяемости
- B) процессы разборки и мойки чередуются, детали подлежат выборочному контролю, сборка производится из деталей без учета их принадлежности к объекту, сборка производится по принципу взаимозаменяемости
- C) процессы разборки и мойки чередуются, детали подлежат к сплошному контролю, сборка производится из деталей без их раскомплектования, сборка производится по принципу взаимозаменяемости
- D) процессы разборки и мойки чередуются, детали подлежат к сплошному контролю, сборка производится из деталей без учета их принадлежности к объекту, сборка производится по принципу пригонки
- E) процессы разборки и мойки чередуются, детали подлежат выборочному контролю, сборка производится из деталей без учета их принадлежности к объекту, сборка производится по принципу пригонки

195 Основной задачей технологии восстановления деталей является:

- A) обеспечение посадок в сопряжении и восстановление эксплуатационных свойств деталей
- B) обеспечение посадок в сопряжении и восстановление только до номинальных размеров деталей
- C) восстановление только до номинальных размеров деталей и восстановление эксплуатационных свойств деталей
- D) восстановление износостойкости и восстановление эксплуатационных свойств деталей
- E) восстановление номинальных размеров деталей и твердости поверхности

196 Целью авторемонтного производства является:

- A) обеспечение безотказности работы автомобилей
- B) обеспечение безопасности работы автомобилей
- C) повышение надежности работы автомобилей
- D) реализация остаточной долговечности деталей автомобилей
- E) удлинение амортизационного срока службы автомобилей

197 Основными резервами технико-экономической эффективности авторемонтного производства является:

- A) использование остаточного ресурса деталей годных к эксплуатации, использование ресурса деталей после восстановления
- B) использование ресурса деталей после восстановления, совершенствование конструкции автомобилей
- C) совершенствование конструкции автомобилей, использование остаточного ресурса деталей годных к эксплуатации
- D) совершенствование конструкции автомобилей, замена изношенных деталей новыми

E) замена изношенных деталей новыми, использование ресурса деталей после восстановления

198 Предельное состояние детали в авторемонтном производстве в основном определяется

- A) величиной деформации
- B) предельным износом
- C) наличием механических повреждений
- D) коррозией
- E) допустимым износом

199 Технологические способы восстановления деталей в авторемонтном производстве классифицируются в зависимости от:

- A) вида детали
- B) материала детали
- C) размера детали
- D) характера дефекта
- E) формы детали

200 Затраты на восстановление деталей в авторемонтном производстве не превышает ..... % от стоимости новой:

- A) 5
- B) 15
- C) 30
- D) 50
- E) 115

201 На повышение очистительной способности струи не влияет

- A) форма струи
- B) расход воды
- C) давление, развиваемое насосом
- D) расстояние от насадки до очищаемой поверхности
- E) состав струи

202 В качестве абразива при гидроабразивной очистке не используют

- A) косточковую крошку
- B) кварцевый песок
- C) оксид алюминия
- D) карбид бора
- E) хлорид кальция

203 В авторемонтном производстве принято ..... стадийная мойка деталей

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 15

204 Основным условием качественного обезжиривания деталей является:

- A) высокая температура моющего раствора, давление потока моющей жидкости, состав моющего раствора
- B) высокая температура моющего раствора, давление потока моющей жидкости, вибрирование деталей
- C) состав моющего раствора, давление потока моющей жидкости, вибрирование деталей
- D) высокая температура моющего раствора, состав моющего раствора, вибрирование деталей
- E) высокая температура моющего раствора, давление потока моющей жидкости, пульсация потока моющей жидкости

205 Для предохранения деталей от коррозии к моющим растворам добавляют:

- A) жидкое стекло
- B) хромпик
- C) кальцинированную соду
- D) хозяйственное мыло
- E) воду

206 Этапы технологического процесса камерной мойки детали выполняется в последовательности

- A) выпаривание – мойка
- B) выпаривание – ополаскивание
- C) мойка – ополаскивание
- D) выпаривание – мойка – ополаскивание
- E) ополаскивание – мойка - выпаривание

207 Рекомендуемая температура моющего раствора для обезжиривания детали:

- A) 20...35
- B) 40...55
- C) 60...75
- D) 80...95
- E) 100...150

208 Для удаления накипи детали из черных металлов используют растворы:

- A) серной кислоты
- B) соляной кислоты
- C) фосфорной кислоты
- D) азотной кислоты
- E) щавелевой кислоты

209 Для удаления накипи деталей двигателя из алюминиевых сплавов применяются растворы:

- A) серной кислоты
- B) соляной кислоты
- C) фосфорной кислоты
- D) азотной кислоты
- E) щавелевой кислоты

210 К основными показателям характеризующим процесс проведения моечно-очистительных работ не относят:

- A) динамическое давление струи воды (сила удара)
- B) расход воды
- C) температуру воды
- D) применяемое моющее средство
- E) частоту вибрации деталей

211 Для повышения качества очистки и облегчения труда используются

- A) турбонасадка, пульсатор, турболазер
- B) насадки высокого давления, турболазер, пульсатор
- C) насадки высокого давления, турболазер, турбонасадки
- D) насадки высокого давления, турболазер, гидронасадки
- E) турболазер, гидронасадки, пульсаторы

212 Шламы откладываются на:

- A) рубашке блока, патрубках радиаторов
- B) стенках камеры сгорания, днище поршня, выпускных клапанах, свечах
- C) фильтрах, маслопроводах, маслобаках
- D) юбке поршня, шатунах, на поршне в зоне расположения колец
- E) топливных фильтрах, топливопроводах, топливной аппаратуре

213 Смолы откладываются на:

- A) рубашке блока, патрубках радиаторов
- B) стенках камеры сгорания, днище поршня, выпускных клапанах, свечах
- C) фильтрах, маслопроводах, маслобаках
- D) юбке поршня, шатунах, на поршне в зоне расположения колец
- E) топливных фильтрах, топливопроводах, топливной аппаратуре

214 Нагары откладываются на:

- A) рубашке блока, патрубках радиаторов
- B) стенках камеры сгорания, днище поршня, выпускных клапанах, свечах
- C) фильтрах, маслопроводах, маслобаках
- D) юбке поршня, шатунах, на поршне в зоне расположения колец
- E) топливных фильтрах, топливопроводах

215 При ультразвуковой очистке деталей разрушение жировых пленок происходит за счет:

- A) температуры раствора
- B) состава моющих средств
- C) механического воздействия
- D) кавитационных явлений в жидкости
- E) частоты колебаний жидкости

216 Лаковые отложения откладываются на:

- A) рубашке блока, патрубках радиаторов
- B) стенках камеры сгорания, днище поршня, выпускных клапанах, свечах

- C) фильтрах, маслопроводах, маслобаках
- D) юбке поршня, шатунах, на поршне в зоне расположения колец
- E) топливных фильтрах, топливопроводах

217 Накипь откладывается на:

- A) рубашке блока, патрубках радиаторов
- B) юбке поршня, шатунах, на поршне в зоне расположения колец
- C) фильтрах, маслопроводах, маслобаках
- D) стенках камеры сгорания, днище поршня, выпускных клапанах, свечах
- E) топливных фильтрах, топливопроводах

218 Эффект захлопывания кавитационных пузырьков и возникающие при этом ударные волны используются при:

- A) виброабразивной очистке
- B) ультразвуковой очистке
- C) механической очистке
- D) электрогидравлической очистке
- E) термохимической очистке

219 Гидропескоструйная обработка и очистка металлическим песком относятся к:

- A) ультразвуковой очистке
- B) виброабразивной очистке
- C) механической очистке
- D) электрогидравлической очистке
- E) термохимической очистке

220 Поверхностно-активные вещества с добавлением щелочных соединений составляет основу:

- A) растворителей
- B) водно-щелочных растворов
- C) синтетических моющих средств
- D) растворяющее - эмульгирующих средств
- E) ингибиторов коррозии

221 Дефектоскопией называется процесс оценки состояния деталей на наличие дефектов, их величин, месторасположения и т.д.

- A) взвешиванием
- B) наружным осмотром
- C) просвечиванием
- D) простукиванием
- E) без нарушения целостности

222 Из этих дефектов к скрытым относится:

- A) износ
- B) деформация
- C) свищи
- D) поры внутренние
- E) отколы

Для обнаружения скрытых дефектов деталей из цветных металлов не применяется метод:

- A) магнитный
- B) люменецентный
- C) опрессовка
- D) ультразвуковой
- E) простукивание

Величина износа детали непосредственно (активно) определяется методом:

- A) радиоактивных изотопов
- B) микрометрированием
- C) железо в масле
- D) весовым
- E) искусственных баз

Величина износа деталей без разборки агрегата определяется методами:

- A) радиоактивный, железо в масле
- B) радиоактивный, весовой
- C) микрометрирование, весовой
- D) весовой, искусственных баз
- E) искусственных баз, микрометрирование

Смесь из 50% керосина, 25% бензина и 25% трансформаторного масла с добавкой дефектоля или эмульгатора используют для обнаружения дефектов при:

- A) ультразвуковой дефектоскопии
- B) методе опрессовки
- C) магнитной дефектоскопии
- D) люминесцентном методе
- E) методе красок

Для обнаружения скрытого дефекта детали обливают суспензией, состоящей из 50% раствора керосина и трансформаторного масла, в котором находится во взвешенном состоянии мельчайший железный порошок. Как называется данный метод:

- A) магнитный метод
- B) люминесцентный метод
- C) метод опрессовки
- D) ультразвуковой метод
- E) метод красок

Трешины на деталях в большинстве случаев возникают при:

- A) неравномерном износе рабочих поверхностей
- B) усталости материала детали, работающего в условиях циклических знакопеременных нагрузок
- C) внутренних напряжениях, возникающих при изготовлении
- D) нагреве до температуры, влияющей на термообработку
- E) электрохимическом воздействии

Наличие внутреннего дефекта и глубину его залегания можно определить при:

- A) люминесцентном методе
- B) ультразвуковом методе
- C) магнитной дефектоскопии
- D) методе опрессовки
- E) методе красок

С помощью ультразвука можно просвечивать стальные детали на глубину до:

- A) 1,8 м
- B) 2,2 м
- C) 1,5 м
- D) 0,9 м
- E) 2,6 м

По величине давления и подтеканию воды определяют дефекты при методе:

- A) опрессовки
- B) люминесцентном методе
- C) магнитной дефектоскопии
- D) ультразвуковой дефектоскопии
- E) красок

Явление диффузии используют при:

- A) магнитной дефектоскопии
- B) люминесцентном методе
- C) методе красок
- D) ультразвуковой дефектоскопии
- E) методе опрессовки

Для обнаружения скрытых дефектов не применим метод:

- A) магнитный
- B) люменецентный
- C) опрессовка
- D) микрометрирование
- E) ультразвуковой

На сколько группы делятся детали при дефектовке?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 10
- E) 25

Целью контроля – сортировка (дефектации) является оценка:

- A) формы детали, шероховатости поверхности, загрязнения
- B) размера детали, шероховатости поверхности, загрязнения
- C) физико-механических свойств, шероховатости поверхности, загрязнения
- D) размера детали, формы детали, физико-механических свойств
- E) шероховатости поверхности, размера детали, формы детали

Какой вид соединения деталей чаще всего встречается при разборке автомобилей?

- A) сварное
- B) резьбовые
- C) гарантийный натяг
- D) клепанные
- E) kleenые

При разборке нельзя разукомплектовать сопряженные пары деталей

- A) поршень-шатун
- B) поршень-гильза
- C) клапан-направляющая втулка
- D) шатун-крышка шатуна
- E) вал-подшипник качения

Ремфондом в авторемонтном производстве являются агрегаты, поступающие из эксплуатации:

- A) с наличием дефекта детали
- B) в предельным состоянием
- C) с разрегулировкой в узлах
- D) с отказом детали
- E) после аварии

Поточный метод разборки не позволяет:

- A) сконцентрировать одноименные операции на специализированных постах
- B) снизить количество одноименных инструментов на 30 %
- C) увеличить интенсивность применения технологической оснастки на 50 %
- D) увеличить производительность труда рабочих на 20 %
- E) повысить квалификацию рабочих на постах разборки

В состав технологического потолка для разборочных работ не входят:

- A) несущая конструкция, траверса
- B) приспособление для транспортировки разбираемого изделия
- C) однорельсовый или двухрельсовый подвесной путь с электроталом или кран-балка
- D) разводка гидро-, пневмоприводов и электрокабелей
- E) подвески для механизированного инструмента

Пластическая деформация возникает при

- A) нагреве металла детали
- B) напряжениях, равных пределу упругости
- C) напряжениях, меньших пределу упругости
- D) остаточных деформациях
- E) напряжениях, выше предела упругости

Какой из этих видов пластической деформации не применим для восстановления внутреннего диаметра полых деталей?

- A) осадка
- B) раздача
- C) обжатие
- D) вытяжка
- E) накатка

Для стабилизации формы детали при правке статическим нагружением применяет технологические приемы:

- A) двойная правка, последующая термическая обработка, естественное старение
- B) последующая термическая обработка, предварительная термическая обработка, двойная правка
- C) естественное старение (длительное хранение), предварительная термическая обработка, двойная правка
- D) предварительная правка, чеканка, естественное старение
- E) естественное старение, предварительная термическая обработка

При холодной правке деталей снижение усталостной прочности деталей составляет

- A) 5%
- B) 5-10%
- C) 15-40%

- D) 30-60%  
E) 40-70%

Какой из этих видов пластической деформации не применим для восстановления наружного диаметра детали?

- A) осадка  
B) раздача  
C) обжатие  
D) накатка  
E) вытяжка

При восстановлении размера детали накаткой должны быть соблюдены условия:

- A) не нарушение структуры металла, шаг наплавки должен быть кратным к диаметру детали  
B) шаг наплавки должен быть кратным к диаметру детали, потеря площади опорной поверхности должны быть не более 0,5  
C) потеря площади опорной поверхности должны быть не более 0,5, не нарушение структуры металла  
D) шаг наплавки должен быть кратным к диаметру детали, материал должен быть мягким  
E) потеря площади опорной поверхности должны быть не более 0,5, материал должен быть мягким

Основным недостатком правки детали статическим нагружением (под прессом) является:

- A) изменение структуры материала  
B) снижение прочности детали  
C) возникновение внутренних напряжений  
D) нестабильности правки  
E) снижение твердости

Правку в холодном состоянии осуществляют у валов диаметром

- A) до 50 мм в том случае, если величина (стрела) прогиба не превышает 0,1 мм на 1 м длины вала  
B) до 100 мм в том случае, если величина (стрела) прогиба не превышает 0,5 мм на 1 м длины вала  
C) до 200 мм в том случае, если величина (стрела) прогиба не превышает 1 мм на 1 м длины вала  
D) до 300 мм в том случае, если величина (стрела) прогиба не превышает 0,1 мм на 1 м длины вала  
E) до 150 мм в том случае, если величина (стрела) прогиба не превышает 1,5 мм на 1 м длины вала

Горячую правку осуществляют при нагреве ..... температуре

- A) до 300°C  
B) до 200°C  
C) до 800°C  
D) до 400°C  
E) до 100°C

Для увеличения длины деталей за счет местного обжатия применяют

- A) осадку  
B) раздачу  
C) обжатие  
D) накатку  
E) вытяжку

Предварительный нагрев при восстановлении размера детали пластическим деформированием имеет целью:

- A) улучшение структуры материала  
B) повышение прочности детали  
C) снижение сопротивления деформированию  
D) для придания материалу детали пластическое состояние  
E) для придания материалу детали хрупкое состояние

Какими видами пластической деформации упрочняется поверхностный слой детали?

- A) осадка, наклеп, дробеструйная обработка  
B) наклеп, дробеструйная обработка, выглаживание  
C) раздача, накатка, наклеп  
D) обкатка деталей роликами, обжатие  
E) наклеп, накатка, вдавливание

Формы деталей восстанавливаются видами пластической деформации:

- A) правкой статическим нагружением, чеканкой  
B) осадкой, вытяжкой  
C) раздачей, обжатием  
D) накаткой, вдавливанием  
E) раздачей, вытяжкой

Наружные диаметры сплошных деталей восстанавливаются видами пластической деформации:

- A) осадкой, раздачей
- B) осадкой, накаткой
- C) накаткой, обжатием
- D) раздачей, накаткой
- E) вытяжкой, накаткой

Преимуществом правки наклепом является:

- A) стабильность правки во времени, высокая точность, высокая производительность, отсутствие снижения усталостной прочности
- B) высокая точность, низкая производительность, отсутствие снижения усталостной прочности
- C) высокая производительность, стабильность правки, снижение твердости
- D) отсутствие снижения усталостной прочности, высокая точность, стабильность правки во времени
- E) не стабильность правки, высокая точность, высокая производительность, отсутствие снижения усталостной прочности

Для снятия внутренних напряжений после правки применяют

- A) закалку, отжиг
- B) нормализацию, отжиг
- C) отпуск, закалку
- D) ТВЧ, отпуск
- E) отпуск, закалку

Для восстановления наружных размеров полых деталей за счет увеличения их внутренних размеров применяют:

- A) раздачу
- B) осадку
- C) обжатие
- D) накатку
- E) вытяжку

К числу распространенных способов упрочнения деталей поверхностным пластическим деформированием не относится:

- A) обкатка роликами и шариками
- B) обжатие
- C) чеканка
- D) алмазное выглаживание
- E) дробеструйная обработка

При наклете поверхного слоя усталостная прочность детали повышается за счет:

- A) повышение твердости
- B) создания напряжений сжатия
- C) повышение шероховатости обработки
- D) повышение точности обработки
- E) изменение структуры материала

Накаткой можно восстанавливать детали с твердостью не более HRC

- A) 15-20
- B) 30-35
- C) 25-30
- D) 20-25
- E) 35-40

К преимуществам процесса металлизации по сравнению с наплавкой не относятся:

- A) получение толщины покрытия 0,1÷10 мм
- B) небольшой нагрев детали
- C) отсутствие деформации детали
- D) высокая производительность
- E) получение покрытия толщиной до 50 мм

Основным недостатком процесса металлизации является:

- A) высокая пористость покрытия
- B) плохая обрабатываемость
- C) неоднородность структуры
- D) неравномерность твердости
- E) низкая сцепляемость покрытия с основой

Сцепляемость металлизационного покрытия с основой обусловлено:

- A) химической связью
- B) механико-молекулярной связью
- C) местным сплавлением
- D) молекулярной связью
- E) усадкой при охлаждении

Специальная подготовка поверхности детали перед собственно металлизацией (например, дробеструйная обработка) имеет целью:

- A) очистка от окислов
- B) очистка от жировых плёнок
- C) создание развитой шероховатости
- D) активация поверхностного слоя
- E) получение форм детали

Металлизационное покрытие, как правило, обрабатывается:

- A) токарным точением
- B) шлифованием
- C) фрезерованием
- D) строганием
- E) протяжкой

Наименьшую пористость имеют покрытия, напыленные:

- A) высокочастотной металлизацией
- B) газопламенной металлизацией
- C) плазменной металлизацией
- D) электродуговой металлизацией
- E) детонационной металлизацией

Наибольшую механическую прочность имеют покрытия, полученные:

- A) высокочастотной металлизацией
- B) газопламенной металлизацией
- C) плазменной металлизацией
- D) электродуговой металлизацией
- E) детонационной металлизацией

Пористость металлизационного покрытия при всех способах напыления возрастает:

- A) с увеличением дистанции напыления
- B) с повышением температуры нагрева
- C) с повышением скорости полета частиц металла
- D) с уменьшением степени окисления частиц
- E) с повышением шероховатости поверхности детали

Основным недостатком детонационной металлизации является:

- A) низкая производительность
- B) дороговизна и прочность применяемого оборудования
- C) дороговизна технологического процесса
- D) большой нагрев детали
- E) высокий уровень шума технологического процесса

Какой метод не относится к металлизации:

- A) лазерный
- B) плазменный
- C) газопламенный
- D) электродуговой
- E) детонационный

При плазменной металлизации в качестве плазмообразующего газа применяют:

- A) угарный газ
- B) неон
- C) углекислый газ
- D) кислород
- E) азот

Самую высокую производительность имеет ..... способ металлизации :

- A) лазерный
- B) плазменный

- C) газопламенный
- D) электродуговой
- E) детонационный

Самое высокое окисление напыляемого слоя имеет ..... способ металлизации :

- A) лазерный
- B) плазменный
- C) газопламенный
- D) электродуговой
- E) детонационный

Чем регламентируется количество ремонтных размеров для коленчатых валов?

- A) удельным давлением на шейки
- B) экономической целесообразностью
- C) шероховатостью обработки
- D) прочностью и глубиной закаленного слоя
- E) размерами вкладышей

Чем регламентируется количество ремонтных размеров для гильзы цилиндров?

- A) экономической целесообразностью
- B) удельным давлением на стенки
- C) шероховатостью обработки
- D) прочностью стенок
- E) размерами поршней

Ремонтный размер детали отличается от предшествующего на величину:

- A) удвоенного максимального износа
- B) удвоенного максимального износа и припуска на обработку
- C) усредненного износа
- D) усредненного износа и припуска на обработку
- E) припуска на обработку

Укажите вид ремонтного размера детали, выпускаемые промышленностью:

- A) свободный
- B) зависимый
- C) независимый
- D) стандартный
- E) полузаочный

Величина ремонтного интервала складывается из:

- A) толщины дефектного слоя, максимального износа, припуска на обработку
- B) максимального износа, толщины слоя нагара, припуска на обработку
- C) припуска на обработку, усредненного износа, толщины дефектного слоя
- D) усредненного износа, толщины слоя нагара, припуска на обработку
- E) усредненного износа, толщины дефектного слоя, допуска на размер

Какой основной недостаток способа восстановления деталей под ремонтный размер:

- A) необходимо предварительное комплектование деталей
- B) усложнение контроль-сортировки при большом числе ремонтных размеров
- C) необходимо иметь большой набор мерительных инструментов
- D) взаимозаменяемость деталей сохраняется лишь в пределах данного ремонтного размера
- E) увеличение складских запасов деталей

Минимальный диаметр вала и максимальный диаметр для последнего ремонтного размера отверстия определяют по:

- A) неравномерности износа детали
- B) допусками размеров и качеству поверхностного слоя
- C)искаженности формы и массе детали
- D) наличию дефектов на рабочей поверхности детали
- E) условиям прочности, допустимой толщине слоя химико-термической обработки поверхности детали

При электролизе на растворимом аноде происходит процесс:

- A) только растворение металла
- B) выделение водорода, растворение металла
- C) осаждение металла, выделение кислорода
- D) выделение водорода, осаждение металла
- E) растворение металла, выделение кислорода

Основными компонентами электролита при хромировании являются:

- A) окись хрома –  $\text{CrO}_3$ , дистиллированная вода –  $\text{H}_2\text{O}$ , серная кислота –  $\text{H}_2\text{SO}_4$
- B) окись хрома –  $\text{CrO}_3$ , дистиллированная вода –  $\text{H}_2\text{O}$ , соляная кислота –  $\text{HCl}$
- C) окись хрома –  $\text{CrO}_3$ , соляная кислота –  $\text{HCl}$ , серная кислота –  $\text{H}_2\text{SO}_4$
- D) окись хрома –  $\text{CrO}_3$ , дистиллированная вода –  $\text{H}_2\text{O}$ , фосфорная кислота –  $\text{H}_3\text{PO}_4$
- E) окись хрома –  $\text{CrO}_3$ , соляная кислота –  $\text{HCl}$ , фосфорная кислота –  $\text{H}_3\text{PO}_4$

При электролизе на катоде (деталь) происходит процесс:

- A) растворение металла
- B) выделение кислорода
- C) осаждение металла
- D) выделение углекислого газа
- E) выделение азота

В качестве электролита при хромировании применяют:

- A)  $\text{Cr}_2\text{O}_3, \text{H}_2\text{SO}_4$
- B)  $\text{CrO}_3, \text{HCl}$
- C)  $\text{Cr}_2\text{O}_3, \text{HCl}$
- D)  $\text{Cr}_2\text{O}_3, \text{H}_3\text{PO}_4$
- E)  $\text{CrO}_3, \text{H}_2\text{SO}_4$

Наибольшая твердость покрытия при железнении получается из электролита:

- A) высокой концентрации
- B) средней концентрации
- C) малой концентрации
- D) концентрация не влияет
- E) влияние концентрации не установлено

Плотностью тока при электролизе называется величина тока (а), отнесенный к единице:

- A) площади анода  $\text{а}/\text{дм}^2$
- B) площади катода (детали)  $\text{а}/\text{дм}^2$
- C) объема электролита  $\text{а}/\text{см}^2$
- D) веса катода – детали  $\text{а}/\text{г}$
- E) веса анода  $\text{а}/\text{г}$

Режимами процесса электролитического осаждения является

- A) температура электролита, плотность тока, концентрация электролита
- B) температура электролита, плотность тока, сила тока
- C) температура электролита, плотность тока, напряжение
- D) концентрация электролита, сила тока, напряжение
- E) концентрация электролита, сила тока, температура электролита

Сцепляемость гальванопокрытия с основой (деталью) обусловлено:

- A) механической связью
- B) межатомарного взаимодействия
- C) взаимной диффузии
- D) сплавлением
- E) адгезией

Электролит твердого железнения (осталивания) состоит из компонентов:

- A) хлористого закиса железо –  $\text{FeCl}_2$ , дистиллированная вода –  $\text{H}_2\text{O}$ , серная кислота –  $\text{H}_2\text{SO}_4$
- B) хлористого закиса железо –  $\text{FeCl}_2$ , дистиллированная вода –  $\text{H}_2\text{O}$ , соляная кислота –  $\text{HCl}$
- C) хлористого закиса железо –  $\text{FeCl}_2$ , соляная кислота –  $\text{HCl}$ , серная кислота –  $\text{H}_2\text{SO}_4$
- D) хлористого закиса железо –  $\text{FeCl}_2$ , дистиллированная вода –  $\text{H}_2\text{O}$ , фосфорная кислота –  $\text{H}_3\text{PO}_4$
- E) хлористого закиса железо –  $\text{FeCl}_2$ , соляная кислота –  $\text{HCl}$ , фосфорная кислота –  $\text{H}_3\text{PO}_4$

При хромировании в качестве анода применяется:

- A) свинец
- B) свинец с сурьмой
- C) медь
- D) малоуглеродистая сталь
- E) сталь легированная

При железнении в качестве анода применяется:

- A) свинец
- B) свинец с сурьмой
- C) малоуглеродистая сталь
- D) пластмасса
- E) сталь легированная

Способность обеспечивать получение равномерных по толщине покрытий на деталях при гальваническом покрытии называется:

- A) кроющей способностью
- B) разглаживающей способностью
- C) распределяющей способностью
- D) рассеивающей способностью
- E) рассасывающей способностью

Свойство электролита обеспечивать получение покрытия на труднодоступных частях детали независимо от его толщины называется:

- A) рассеивающей способностью
- B) разглаживающей способностью
- C) кроющей способностью
- D) распределяющей способностью
- E) рассасывающей способностью

При электролитическом наращивании равномерность слоя не зависит:

- A) от введения в него специальных добавок — декстрин спирта
- B) от уменьшения плотности тока
- C) от состава электролита
- D) от применения фигурных анодов
- E) от уменьшения расстояния между деталью и анодом

Толщина осаждаемого металла при гальваническом покрытии будет наибольшей там, где:

- A) плотность тока будет выше
- B) плотность тока будет ниже
- C) силовые линии в объеме электролита распределяются неравномерно
- D) напряжение тока будет ниже
- E) сила тока будет меньше

При электролитическом наращивании равномерность слоя не зависит:

- A) от введения в него специальных добавок — декстрин спирта
- B) от уменьшения плотности тока
- C) от концентрации электролита
- D) от применения фигурных анодов
- E) от уменьшения расстояния между деталью и анодом

При прохождении постоянного тока через электролит на катоде выделяется:

- A) кислород
- B) углекислый газ
- C) азот
- D) водород
- E) метан

Выход металла по току при остановлении составляет:

- A) 50 - 60 %
- B) 80 - 85 %
- C) 70 - 80 %
- D) 65 - 70 %
- E) 85 - 90 %

Широкое применение хромирования объясняется:

- A) высокой пористостью
- B) высокой твердостью
- C) высокой изностойкостью
- D) высокой кислотостойкостью
- E) высокой теплостойкостью

При остановлении прочность сцепления составляет:

- A) 310 - 350 МПа

- B) 500 - 550 МПа
- C) 240 - 280 МПа
- D) 400 - 450 МПа
- E) 350 - 400 МПа

Выход по току (в %) при электролитическом хромировании составляет:

- A) 1...5
- B) 5...10
- C) 13...18
- D) 25...40
- E) 80...90

Выход металла по току (в %)

- A) при железнении больше, чем при хромировании
- B) при железнении меньше, чем при хромировании
- C) при железнении и хромировании равны
- D) при холодном железнении меньше, чем при хромировании
- E) при горячем железнении меньше, чем при хромировании

Подготовка детали к электролитическому наращиванию производится в последовательности:

- A) мехобработка – изоляция – обезжиривание – декопирование
- B) обезжиривание – мехобработка – изоляция – декопирование
- C) обезжиривание – изоляция – мехобработка – декопирование
- D) изоляция – мехобработка – декопирование – травление
- E) декопирование – изоляция – обезжиривание – мехобработка

Режимами декапирования при железнении являются:

- A) температура электролита 20-26°C, плотность тока 5 А/дм<sup>2</sup>, длительность процесса 1 мин
- B) температура электролита 50 - 60 °C, плотность тока 2-3 А/дм<sup>2</sup>, длительность процесса 0.5 - 0.8 мин
- C) температура электролита 60 - 65 °C, плотность тока 13-50 А/дм<sup>2</sup>, длительность процесса 0.8 - 1.0 мин
- D) температура электролита 65 - 70 °C, плотность тока 30-40 А/дм<sup>2</sup>, длительность процесса 2-3 мин
- E) температура электролита 70 - 80 °C, плотность тока 40-100 А/дм<sup>2</sup>, длительность процесса - 2 -5мин

Режимами декапирования при хромировании являются:

- A) температура электролита 20-26°C, плотность тока 5 А/дм<sup>2</sup>, длительность процесса 1 мин
- B) температура электролита 50 - 60 °C, плотность тока 2-3 А/дм<sup>2</sup>, длительность процесса 0.5 - 0.8 мин
- C) температура электролита 60 - 65 °C, плотность тока 3-5 А/дм<sup>2</sup>, длительность процесса 0.8 - 1.0 мин
- D) температура электролита 65 - 70 °C, плотность тока 12 - 14 А/дм<sup>2</sup>, длительность процесса 2-3 мин
- E) температура электролита 70 - 80 °C, плотность тока 5-10 А/дм<sup>2</sup>, длительность процесса - 2 мин

Режимами электрохимического обезжиривания при гальванопокрытии являются:

- A) температура щелочного раствора 85 - 95 °C, плотность тока 3-5 А/дм<sup>2</sup>, длительность процесса 2-3 мин
- B) температура щелочного раствора 50 - 60 °C, плотность тока 2-3 А/дм<sup>2</sup>, длительность процесса 0.5 - 0.8 мин
- C) температура щелочного раствора 60 - 65 °C, плотность тока 3-5 А/дм<sup>2</sup>, длительность процесса 0.8 - 1.0 мин
- D) температура щелочного раствора 65 - 70 °C, плотность тока 12 - 14 А/дм<sup>2</sup>, длительность процесса 2-3 мин
- E) температура щелочного раствора 70 - 80 °C, плотность тока 5-10 А/дм<sup>2</sup>, длительность процесса - 2 мин

Для удаления тончайших окисных пленок с поверхности детали применяют:

- A) катодную обработку
- B) активацию
- C) электролиз
- D) декапирование
- E) обработку ТВЧ

Основные назначения легированного флюса при сварке (наплавке) под слоем флюса

- A) формирование химического состава шва, защита металла шва от окисления
- B) защита металла шва от окисления, обеспечение стабильности горения дуги
- C) обеспечение стабильности горения дуги, улучшение условий работы сварщика
- D) защита металла шва от окисления, улучшение условий работы сварщика
- E) обеспечение стабильности горения дуги, увеличение времени охлаждения сварочной ванны

Основным недостатком вибродуговой наплавки является:

- A) переменная твердость наплавленного слоя
- B) снижение усталостной прочности детали
- C) возникновение внутреннего напряжения в наплавленном слое.

- D) неоднородность структуры наплавленного слоя
- E) незначительный нагрев материала детали

Какую функцию не выполняет флюс при автоматической электродуговой наплавке:

- A) способствует полному протеканию диффузионных процессов
- B) препятствует доступу воздуха к расплавленному металлу
- C) способствует медленному охлаждению ванны
- D) снижает разбрзгивание металла
- E) способствует быстрому охлаждению ванны

Сущность автоматической вибродуговой наплавки заключается в последовательном протекании следующих процессов:

- A) отрыв электрода от детали - электрический разряд - короткое замыкание - холостой ход
- B) отрыв электрода от детали - короткое замыкание - электрический разряд - холостой ход
- C) короткое замыкание - отрыв электрода от детали - электрический разряд - холостой ход
- D) отрыв электрода от детали - холостой ход - короткое замыкание - электрический разряд
- E) электрический разряд - отрыв электрода от детали - короткое замыкание - холостой ход

Основной трудностью сварки алюминиевых деталей является:

- A) небольшая температура плавления сплавов алюминия
- B) тугоплавкость оксидной пленки
- C) низкий коэффициент линейного расширения
- D) усадка металла при остывании
- E) трудность определения начала плавления алюминия

Основной трудностью сварки чугуна является:

- A) необходимость нагрева деталей до 1500 °C
- B) невозможность применения стальных электродов
- C) невозможность применения электродов из цветных металлов
- D) отбеливание чугуна
- E) большая стоимость процесса

Наплавка отличается от сварки тем, что ее применяют для:

- A) устранения отковов
- B) устранения трещин
- C) компенсации износа
- D) устранения пробоин
- E) устранения раковин

Смещение электрода с зенита для деталей диаметром 60 - 80 мм составляет:

- A) 6 - 8 мм
- B) 10-12 мм
- C) 12-14 мм
- D) 8-10 мм
- E) 14-18 мм

Какие процессы не происходят в наплавленном металле:

- A) окисление
- B) выгорание легирующих элементов
- C) насыщение наплавленного металла азотом и водородом
- D) разбрзгивание металла
- E) испарение металла

Наибольшим содержанием по массе во флюсах для наплавки углеродистых и низкоуглеродистых сталей является:

- A)  $\text{Al}_2\text{O}_3$
- B)  $\text{CaO}$
- C)  $\text{MgO}$
- D)  $\text{MnO}$
- E)  $\text{CaF}_2$

Разбрзгивание металла при сварке и наплавке происходит из-за:

- A) выделения углекислого и угарного газов
- B) азота
- C) водорода
- D) инертных газов
- E) азота

Режим наплавки при автоматической наплавке под слоем флюса не характеризуется следующими параметрами:

- A) массой и длиной электродной проволоки
- B) диаметром и вылетом электрода
- C) напряжением и силой тока
- D) скоростью наплавки и подачи проволоки, шагом наплавки
- E) смещением электрода с зенита

К преимуществам наплавки под слоем флюса не относят:

- A) возможность получения покрытия заданного состава
- B) высокий нагрев детали
- C) медленная кристаллизация металла под флюсом
- D) отсутствие ультрафиолетового излучения
- E) отсутствие разбрызгивания металла

Целью наплавки при ремонте детали является:

- A) восстановление размера, получение износостойкого покрытия
- B) повышение прочности детали, восстановление размера
- C) повышение прочности детали, восстановление формы детали
- D) восстановление размера, восстановление формы детали
- E) получение износостойкого покрытия, восстановление формы детали

Диаметр электрода при электродуговой сварке принимает в зависимости:

- A) материала детали
- B) размера (толщины) детали
- C) формы детали
- D) условия работы детали
- E) принимается произвольно

При аргонно-дуговой сварке деталей алюминиевых сплавов аргон:

- A) разрушает окисную пленку
- B) защищает металл шва от окисления
- C) раскисляет металл шва
- D) стабилизирует температуру охлаждения шва
- E) снижает температуру расплавления металла шва

При наплавке (сварке) под слоем флюса состав, структура и физико-механические свойства наплавленного металла зависят от:

- A) режима наплавки
- B) химического состава электродной проволоки
- C) химического состава детали
- D) состава флюса
- E) времени наплавки

При электродуговой сварке дуга устойчиво горит при напряжении, В:

- A) 6...12
- B) 12...20
- C) 20...36
- D) 220
- E) 380

Основным назначением обмазки электрода является:

- A) раскисление металла шва
- B) защита металла шва от окисления
- C) ускорение охлаждение шва
- D) уменьшение зоны термического влияния
- E) снижение температуру расплавления шва

При сварке (наплавке) под слоем флюса дуга горит:

- A) на открытом воздухе
- B) в толще гранулированного флюса
- C) в пространстве, ограниченным рассплавленным флюсом
- D) под гранулированным флюсом
- E) рядом с гранулированным флюсом

Самое маленькое термическое влияние на деталь оказывает наплавка

- A) в среде CO<sub>2</sub>
- B) лазерная

- C) плазменная
- D) электродуговая
- E) вибродуговая

Технологический процесс электродуговой сварки трещин деталей выполняется в последовательности:

- A) разделка кромок- рассверловка концов трещин – сварка
- B) рассверловка концов трещин – сварка – обработка
- C) рассверловка концов трещин –разделка кромок – сварка – обработка
- D) разделка кромок – обработка – рассверловка концов трещин- сварка
- E) сварка – обработка

Режимом ацетиленно–кислородной сварки является:

- A) мощность горелки, состав сварочного пламени, состав присадочного материала
- B) угол наклона горелки, скорость перемещения горелки, состав присадочного материала
- C) состав присадочного материала, состав сварочного пламени, угол наклона горелки
- D) скорость перемещения горелки, угол наклона горелки, мощность горелки
- E) состав присадочного материала, угол наклона горелки

Флюсы плавленные и керамические различаются по:

- A) химическому составу
- B) способу изготовления
- C) способу применения
- D) температуру плавления
- E) температуре применения

При вибродуговой наплавке малый нагрев детали обеспечивается:

- A) обратной полярностью точка
- B) капельным переносом расставленного металла электрода
- C) частотою вибраций электрода
- D) амплитудой колебания электрода
- E) размерами детали

Режимами электродуговой сварки являются:

- A) тип и марка электрода, сила тока, полярность, род тока
- B) полярность, род тока, напряжение дуги, марка свариваемой детали
- C) напряжение дуги, тип и марка электрода, марка свариваемой детали
- D) сила тока, полярность, род тока, напряжение дуги, марка свариваемой детали
- E) сила тока, полярность, напряжение дуги, марка свариваемой детали

Основными компонентами электрода из монель – металла, применяемые при сварке чугуна без нагрева являются:

- A) железо, медь, бор
- B) железо, медь, никель
- C) железо, никель, молибден
- D) железо, медь, молибден
- E) железо, углерод, молибден

При плазменной наплавке напряжение дуги

- A) 20-30 В
- B) 6-12 В
- C) 12-24 В
- D) 220 В
- E) 80-100 В

Чем обусловлено защита расплавленного металла от окисления при сварке (наплавке) в среде углекислого газа – CO<sub>2</sub>?

- A) инертностью CO<sub>2</sub> к расплавленному металлу, избыточным давлением подачи CO<sub>2</sub> , характером истечения CO<sub>2</sub>
- B) инертностью CO<sub>2</sub> к расплавленному металлу, избыточным давлением подачи CO<sub>2</sub>, составом электрода
- C) составом металла детали, инертностью CO<sub>2</sub> к расплавленному металлу, характером истечения CO<sub>2</sub>
- D) составом металла детали, избыточным давлением подачи CO<sub>2</sub> , характером истечения CO<sub>2</sub>
- E) составом металла детали, инертностью CO<sub>2</sub> к расплавленному металлу, избыточным давлением подачи CO<sub>2</sub>

Вибродуговую наплавку детали нельзя вести в среде:

- A) окружающего воздуха
- B) защитных газов
- C) жидкости
- D) под флюсом
- E) аргона

Сваркой называется процесс получения неразъемных соединений частей детали:

- A) местным сплавлением
- B) диффузией
- C) абсорбцией
- D) адгезией
- E) склеиванием

Марку и тип электрода при электродуговой сварке принимает в зависимости:

- A) материала детали
- B) размера детали
- C) формы детали
- D) условия работы детали
- E) твердости (вязкости) шва

Ацетиленно–кислородная сварка трещин деталей из чугуна с нагревом производится при температуре  $0^{\circ}\text{C}$ .

- A) 150...200
- B) 250...400
- C) 550...600
- D) 850...1000
- E) Свыше 1270

Основными компонентами твердого припоя (температура плавления 500...900 $^{\circ}\text{C}$ ) являются:

- A) медь – олово
- B) медь – цинк
- C) медь – свинец
- D) медь – алюминий
- E) медь – железо

Основное назначение флюса при пайке детали:

- A) удаление окисных плёнок
- B) повышения однородности сплавленного слоя
- C) повышения текучести припоя
- D) снижение температуры плавления припоя
- E) стабилизация температуры кристаллизации припоя

Сила сцепления припоя с основой основана на:

- A) местной сплавлении
- B) адгезии
- C) диффузии
- D) растворении
- E) склеивании

Пайкой называется технологический процесс получения неразъемных соединений частей детали путем:

- A) местного сплавления
- B) заливкой между ними жидкого металла
- C) пластическим деформированием
- D) диффузией
- E) склеиванием

Основными компонентами мягкого припоя (с температурой плавления 300 $^{\circ}\text{C}$  и менее) являются:

- A) олово – цинк – свинец
- B) олово – сурьма – свинец
- C) олово – медь – свинец
- D) олово – железо – свинец
- E) только олово

К низкотемпературным относятся припои с температурой плавления ниже:

- A) 450  $^{\circ}\text{C}$
- B) 400  $^{\circ}\text{C}$
- C) 350  $^{\circ}\text{C}$
- D) 300  $^{\circ}\text{C}$
- E) 250  $^{\circ}\text{C}$

Цифра в обозначении припоя ПМЦ-36 показывает % содержание:

- A) цинка
- B) меди

- C) олова
- D) сурьмы
- E) свинца

В тех случаях, когда шов должен обладать большой механической прочностью, повышенной стойкостью к коррозии и когда место пайки не должно снижать электропроводность детали, применяют:

- A) медно-цинковые припои
- B) серебряные припои
- C) оловянно-свинцовые припои
- D) припои на основе меди
- E) припои на основе олова

Чем больше в составе припоя меди, тем он прочнее, но более тугоплавок. Это характерно для припоев:

- A) Вр6
- B) ПОС
- C) ПСр
- D) ПМЦ
- E) 34А

Припой ПСр - 3 - это:

- A) припой на основе олова
- B) припой на основе серебра
- C) припой на основе свинца
- D) припой на основе меди
- E) медно-цинковый припой

Прочность пайки не зависит от:

- A) времени охлаждения после пайки
- B) свойств припоя
- C) чистоты поверхностей
- D) температуры пайки
- E) времени выдержки при определенной температуре во время пайки

Эпоксидную смолу готовят смешиванием компонентов в последовательности:

- A) смола – наполнители – пластификаторы – отвердители
- B) смола – пластификаторы - наполнители – отвердители
- C) смола – пластификаторы – отвердители – наполнители
- D) смола - отвердители – наполнители – пластификаторы
- E) смола – наполнители - отвердители – пластификаторы

Состав эпоксидных смол (кроме собственно самих смол) состоит из компонентов:

- A) пластификаторы, наполнители, отвердители
- B) наполнители, растворители, пластификаторы
- C) отвердители, растворители, пластификаторы
- D) отвердители, растворители, красители
- E) красители, отвердители, пластификаторы

Цифра в обозначении припоя ПОС-61 показывает % содержание:

- A) меди
- B) сурьмы
- C) свинца
- D) олова
- E) никеля

Эпоксидные смолы - это:

- A) пластификаторы
- B) термопласти
- C) реактопласти
- D) сиккативы
- E) полипропилены

Качество пайки контролируется испытанием

- A) на разрыв
- B) на герметичность
- C) на прочность
- D) на изгиб
- E) на срыв

Синтетические материалы, которые при нормальной температуре могут находиться в жидком или твердом состоянии, но при нагреве переходят в вязкотекучее состояние, а при дальнейшем нагреве затвердевают и остаются в таком состоянии независимо от температуры называются:

- A) термопластами
- B) реактопластами
- C) пластификаторами
- D) синтетическими смолами
- E) полипропиленами

Синтетические материалы, при нормальной температуре находятся в твердом состоянии, а при нагреве размягчаются, называются:

- A) термопластами
- B) реактопластами
- C) пластификаторами
- D) синтетическими смолами
- E) полипропиленами

При пайки высокотемпературными припоями нет способа нагрева деталей

- A) электрического
- B) газопламенного
- C) в печах
- D) в ваннах
- E) плазменного

Припой в состав которого входит алюминий

- A) 34А
- B) ПМЦ-54
- C) ВПр-9
- D) ПООСу-18-2
- E) ПО-10

Базовая деталь агрегата- коробки передач это

- A) первичный вал
- B) картер коробки передач
- C) шестерни
- D) крышка картера верхняя
- E) вторичный и промежуточный валы

Базовая деталь заднего моста это

- A) кожух полуоси
- B) картер заднего моста
- C) чашка дифференциала
- D) ступица
- E) тормозной барабан

Базовая деталь двигателя это

- A) головка цилиндров
- B) коленчатый вал
- C) распределительный вал
- D) маховик
- E) блок цилиндров

Базовая деталь переднего моста это

- A) балка передней оси
- B) поворотная цапфа
- C) ступица
- D) тормозной барабан
- E) шкворень

Базовая деталь одного из агрегатов рулевого управления это

- A) картер рулевого механизма
- B) вал сошки
- C) червяк
- D) крышка корпуса насоса гидроусилителя
- E) ротор насоса гидроусилителя

Схема технологического процесса сборки начинается с выбора

- A) деталей
- B) базовой детали
- C) сборочной единицы
- D) изделия
- E) оператора

Базовая деталь одного из агрегатов рулевого управления это

- A) вал сошки
- B) червяк
- C) крышка корпуса насоса гидроусилителя
- D) ротор насоса гидроусилителя
- E) картер золотника гидроусилителя

Посадка, при которой всегда наименьший предельный размер отверстия больше наибольшего предельного размера вала или равен ему

- A) посадка с зазором
- B) посадка с натягом
- C) посадка переходная
- D) посадка назначеннная
- E) посадка гарантированная

Базовая деталь карданный передача это

- A) вилка скользящая
- B) подшипник
- C) поперечина
- D) труба карданного вала
- E) фланец вилка

Базовая деталь гидромеханической передачи это

- A) картер механического редуктора
- B) первичный вал
- C) вторичный вал
- D) насосное колесо
- E) турбинное колесо

При сборке узла, допуск посадки сопряжения обеспечивается высоким допуском изготовления входящих в него деталей, это метод:

- A) полной взаимозаменяемости
- B) частичной взаимозаменяемости
- C) групповой взаимозаменяемости
- D) пригонки
- E) компенсационного звена

При сборке узла допуск посадки сопряжения обеспечивается подбором деталей при сборки из числа входящих в него деталей, это метод:

- A) полной взаимозаменяемости
- B) частичной взаимозаменяемости
- C) групповой взаимозаменяемости
- D) пригонки
- E) компенсационного звена

Посадка, при которой всегда наибольший предельный размер отверстия меньше наименьшего предельного размера вала или равен ему

- A) посадка с зазором
- B) посадка с натягом
- C) посадка переходная
- D) посадка назначеннная
- E) посадка гарантированная

При сборке узла допуск посадки сопряжения обеспечивается комплектованием групп из деталей с широким полем допуска входящих в него деталей, это метод:

- A) полной взаимозаменяемости
- B) частичной взаимозаменяемости
- C) групповой взаимозаменяемости
- D) пригонки
- E) компенсационного звена

При сборке узла допуск посадки сопряжения обеспечивается комплектованием групп из деталей с широким полем допуска входящих в него деталей, это метод:

- A) полной взаимозаменяемости
- B) частичной взаимозаменяемости
- C) групповой взаимозаменяемости
- D) пригонки
- E) компенсационного звена

Когда в сопряжениях деталей необходимо иметь узкие пределы допустимых зазоров, требующих высокую точность изготавления, применяют метод:

- A) полной взаимозаменяемости
- B) пригонки
- C) регулировки
- D) групповой взаимозаменяемости
- E) неполной взаимозаменяемости

Для обеспечения точности в сопряжении «подшипник-вал» наиболее эффективным методом является:

- A) полной взаимозаменяемости
- B) групповой взаимозаменяемости
- C) частичной взаимозаменяемости
- D) пригонки
- E) регулировки

Для обеспечения точности в сопряжении «поршень-гильза» наиболее эффективным методом является:

- A) полной взаимозаменяемости
- B) групповой взаимозаменяемости
- C) частичной взаимозаменяемости
- D) пригонки
- E) регулировки

Основным методом, обеспечивающим точности сборки в авторемонтном производстве является:

- A) полная взаимозаменяемость
- B) частичная взаимозаменяемость
- C) групповая взаимозаменяемость
- D) регулировка
- E) индивидуальная пригонка

Точность сопряжения деталей при сборке автомобиля может быть обеспечена методами:

- A) неполной и групповой взаимозаменяемости, пригонки, регулировки, притирки
- B) полной и групповой взаимозаменяемости, пригонки, регулировки, притирки
- C) полной, групповой и неполной взаимозаменяемости, притирки, регулировки
- D) полной, групповой и неполной взаимозаменяемости, пригонки, регулировки
- E) полной, групповой и неполной взаимозаменяемости, пригонки, притирки

При сборке соединения с большим числом резьбовых элементов (например, головки блока) для повышения качества сборки и снижения обрывов резьбы нужно

- A) смазать резьбу маслом
- B) применять исправный крепежный инструмент
- C) смазать резьбу фиксирующим клеем
- D) соблюдать определенную последовательность их завертывания
- E) обязательно использовать контргайку

Исходными данными при разработке технологического процесса сборки являются:

- A) сборочный чертеж, ТУ на сборку, производственная программы, ГОСТы
- B) ТУ на сборку, производственная программа ГОСТы и каталоги
- C) производственная программа, ГОСТы и каталоги
- D) производственная программа, ТУ на сборку, сборочный чертеж
- E) ГОСТы, каталоги, производственная программа, сборочный чертеж

Схема технологического процесса сборки завершается:

- A) деталью
- B) базовой деталью
- C) промежуточной сборочной единицей
- D) изделием
- E) операционным контролем

Такт сборки в авторемонтном производстве зависит от:

- A) количества постов, программы выпуска
- B) количества рабочих, программы выпуска
- C) фонда рабочего времени, программы выпуска
- D) программы выпуска, продолжительности смены
- E) продолжительности смены, количества рабочих

Комплектование не выполняет следующую функцию:

- A) накопление, учет и хранение деталей, сборочных единиц и комплектующих изделий
- B) оперативное информирование необходимых служб предприятия о запасах составных частей изделий
- C) подбор составных частей сборочных единиц по номенклатуре и количеству, по ремонтным размерам, размерным и массовым группам
- D) пригонка сопрягаемых деталей в отдельных соединениях
- E) смазка сборочных узлов

В авторемонтном производстве в зависимости от программы сборка агрегатов производится на:

- A) на постах и конвейерах непрерывного действия
- B) на конвейерах непрерывного действия и конвейерах прерывного действия
- C) на постах и конвейерах прерывного действия
- D) на постах
- E) на конвейерах прерывного действия

Для охлаждения охватываемой детали при соединении натягом используется:

- A) щавелевая кислота
- B) углекислый газ
- C) жидкий азот
- D) жидкий кислород
- E) жидкий водород

Особенностью сборки при ремонте заключается в том, что сопрягаемые детали формируются:

- A) из новых и с допустимыми износами
- B) только из восстановленных
- C) только из новых
- D) из новых, из восстановленных и с допустимым износом
- E) из восстановленных и с допустимыми износами

Дисбаланс, вызванный неуравновешенностью масс, ось вращения которых пересекается с осью вращения детали не в центре масс детали, это

- A) статический
- B) динамический
- C) реактивный
- D) моментный
- E) центробежный

Для снижения усилия запрессовки при соединении с гарантированным натягом применяют:

- A) снятие фаски, уменьшение шероховатости обработки
- B) снятие фаски, нагрев охватывающей детали
- C) нагрев охватывающей детали, охлаждение охватываемой детали
- D) нагрев охватывающей детали, уменьшение шероховатости обработки
- E) охлаждение охватываемой детали, снятие фаски

Какой вид подбора деталей в комплекты не применяется:

- A) штучный
- B) по массе
- C) групповой
- D) смешанный
- E) по способу восстановления

Для каких из этих деталей динамическая неуравновешенность имеет большее значение, чем статическая?

- A) диск сцепления
- B) маховик
- C) шкив
- D) коленчатый вал
- E) чашка дифференциала

Наилучшие результаты приработка дает добавка к маслу присадки:

- A) медосодержащие

- B) никелесодержащие
- C) серебросодержащие
- D) оловосодержащие
- E) дисульфат молибдена

При обкатке двигателя температура масла не должна превышать (град):

- A) 25-30
- B) 35-40
- C) 45-50
- D) 70-80
- E) 95-100

Целью обкатки агрегатов является:

- A) уменьшить температуру трещущихся поверхностей
- B) уменьшить появление задиров и заеданий
- C) уменьшить удельное давление деталей
- D) создать оптимальную микрогеометрию поверхности детали
- E) уменьшить шум

Дисбаланс, вызванный неуравновешенностью масс, ось вращения которых пересекается с осью вращения детали в центре масс детали, это

- A) статический
- B) динамический
- C) реактивный
- D) моментный
- E) центробежный

Какую максимальную нагрузку следует устанавливать при обкатке двигателя (в % от максимальной по характеристике)?

- A) 55
- B) 65
- C) 75
- D) 85
- E) 100

Какие виды неуравновешенности различают у вращающихся деталей?

- A) статическую, центробежную, моментную
- B) статическую, динамическую, моментную
- C) динамическую, реактивную, моментную
- D) статическую, реактивную, моментную
- E) центробежную, реактивную, моментную

Дисбаланс, вызванный неуравновешенностью масс ось вращения которых параллельна оси вращения деталей, это

- A) статический
- B) динамический
- C) реактивный
- D) моментный
- E) центробежный

Численное значение допустимого дисбаланса будет иметь наибольшее значения для

- A) колеса
- B) коленчатого вала
- C) коленчатого вала в сборе с маховиком
- D) маховика
- E) карданного вала