

Меню **Операции** дублирует кнопки активного раздела инструментальной панели.

Меню **Окно** является типичным для многооконных Windows-приложений и позволяет создать новое окно (только в постпроцессоре), а также автоматически упорядочить окна по разным правилам.

Меню **Сервис** в препроцессоре предназначен для вызова различных калькуляторов: стандартного калькулятора Windows, формульного калькулятора и преобразователя единиц измерений.

Меню **Справка** содержит пункты, позволяющие получить справочную информацию о комплексе в целом и подробные сведения о подготовке исходных данных, чтении результатов, управлении режимами и т. п.

Инструментальные панели

Инструментальные панели являются одним из основных элементов управления комплексом **SCAD**. Активация панелей выполняется путем указания курсором на закладки, набор которых зависит от режима работы (подготовка данных или анализ результатов).

Набор закладок в режиме подготовки данных зависит от вида формируемой модели — на основе конечных элементов или укрупненная модель, на основе конструктивных элементов. При формировании конечнэлементной модели доступен следующий набор закладок: **Управление, Схема, Назначение, Узлы и Элементы, Загрузки, Группы**. Если схема готовится для расчета с учетом очередности возведения сооружения, то кроме указанных закладок открывается доступ к закладке **Монтаж**. В случае работы с укрупненными элементами (препроцессор **ФОРУМ**) доступны закладки **Управление, Схема, Операции с узлами, Операции с элементами, Нагрузки**.

При анализе результатов расчета, включая экспертизу и подбор арматуры в элементах железобетонных конструкций и сечений элементов стальных конструкций, доступны закладки **Управление, Перемещения, Эпюры усилий, Поля напряжений, Постпроцессоры, Группы, Железобетон, Сталь**.

Пиктограммы

В инструментальных панелях для инициализации операций используются кнопки с пиктограммами (или, как их называют в Windows, — иконы). Ограничено пространство кнопки не всегда позволяет сделать пиктограмму адекватной смыслу операции, которую она символизирует. Для облегчения освоения комплекса и упрощения работы с ним используются различные средства. Во-первых, это информационная строка, в которую в момент попадания курсора в поле кнопки выводится краткое описание соответствующей кнопке операции. Во-вторых, это приведенная ниже система символьических изображений в пиктограммах, которая отражает суть операции и является общей для всего комплекса.

-  — выполнить операцию (кнопка **OK**);
-  — отказаться от выполнения установленной операции;
-  — восстановить исходный вид схемы;
-  — запомнить загружение;
-  — операции для работы с элементами;
-  — буква «R» — жесткостные характеристики;
-  — операции для работы с узлами;



— знак «плюс» — добавление узлов или элементов;



— стрелка влево — возврат удаленных узлов или элементов;



— знак «минус» — удаление узлов или элементов;



— знак «деление» — дробление элементов;



— буква «С» — создание схемы или контура;



— «вопросительный знак» — отображение или получение информации.

Если в правом нижнем углу пиктограммы изображена стрелка, направленная вправо, например , то это означает, что при нажатии кнопки будет раскрыта группа кнопок управления соответствующим режимом. Если стрелка направлена вниз, например, , то при нажатии кнопки появится выпадающее меню.

Кнопки с дополнительными возможностями

Некоторые кнопки включают дополнительную стрелку, расположенную с правой стороны. Наличие стрелки означает, что предусмотрено несколько вариантов выполнения операции. При этом нажатие собственно кнопки приводит к выполнению "стандартного" действия, а нажатие на стрелку — к появлению меню для выбора альтернативных возможностей. Например, выполнение операции

Сохранить — при нажатии кнопки приведет к сохранению модели под текущим именем, а при нажатии на стрелку — появится меню, в котором можно выбрать пункт **Сохранить как** и произвести сохранение модели под другим именем.

Графики

В тех случаях, когда данные отображаются в виде графиков (см. рис. 4.1-1), предусмотрены специальные элементы управления, которые включают кнопки вызова операций масштабирования изображения и оформления графика.




Рис. 4.1-1. Отображение графиков

Знаком плюс отмечена кнопка увеличения масштаба, каждое нажатие которой вызывает удвоение размеров графика. Кнопка, отмеченная знаком минус, используется для пошагового уменьшения

изображения и работает только после кнопки «плюс». Возврат к исходному размеру графика можно выполнить за один шаг, используя кнопку «равно».

Кнопки оформления позволяют включать или отключать отображение сетки, а также вывод точек, на основании которых построен тот или иной график. Как правило, рядом с графиком расположена таблица с численным представлением тех же данных.

Фильтры

Фильтры служат для управления отображением расчетной схемы. В программе предусмотрены фильтры двух видов — управления отображением информации на расчетной схеме (в дальнейшем — **фильтры отображения**) и управления отображением собственно расчетной схемы (**фильтры визуализации**). Фильтры первого вида позволяют не только показать на расчетной схеме различные характеристики модели, но и назначить вид и правила представления этих характеристик, а также отобрать однотипные по указанным свойствам объекты. Кроме того, фильтрация может выполняться одновременно по разным свойствам объектов. Например, с помощью фильтра можно из всех элементов отобрать элементы, имеющие одинаковые жесткостные характеристики, лежащие в заданной плоскости и принадлежащие определенной группе.

Панель **Фильтры отображения** (рис. 4.1-2, а) оформлена в виде специального окна, которое содержит набор кнопок для выбора параметров отображения. Показать или скрыть это окно можно одноименной кнопкой , размещенной в разделе Управление инструментальной панели и продублированной в меню **Вид** (раздел **Панели инструментов**). Панель **Фильтры отображения** может менять размеры и находиться в любой части экрана.

Для более детальной настройки фильтров отображения используется многостраничное диалоговое окно **Настройка фильтров отображения информации**, которое появляется после выбора курсором кнопки соответствующего фильтра на панели фильтров и нажатия **правой** кнопки мыши. Если пользователь изменил настройку того, или иного фильтра, то соответствующая кнопка будет иметь дополнительный индикатор, свидетельствующий об изменении стандартных настроек. Например, фильтр отображения стержневых элементов (в стандартном и модифицированном состояниях) выглядит так:  .

Как уже отмечалось выше, фильтры продублированы в виде древовидной структуры, расположенной вдоль левой границы окна задачи. Настройка фильтров выполняется с помощью системы маркеров (рис. 4.1-3).




Рис. 4.1-2. Панели фильтров


а) Фильтры отображения, б) Визуализация, в) Управление выбором, г) Визуализация результатов

Элементы управления панели **Визуализация** предназначены для манипулирования изображением схемы. Это вращение и фрагментация, проецирование на плоскости основной системы координат и выбор технологии представления графической информации на экране (растровая или векторная).

С точки зрения размеров и размещения панель **Визуализация** (рис. 4.1-2, б) имеет те же свойства, что и панель **Фильтры отображения**. Показать или скрыть ее можно кнопкой

Панель **Управление выбором** (рис. 4.1-2, в) используется для управления селекцией узлов или элементов в процессе работы со схемой. Кроме кнопок назначения вида курсора она включает элементы, обеспечивающие взаимодействие графической и табличной информацией, а также ряд кнопок, которые можно рассматривать как фильтры, позволяющие выбирать объекты, занимающие определенное положение в схеме, например, вертикально расположенные пластины.

Панель **Визуализация результатов** (рис. 4.1-2, г) доступна только в постпроцессоре и служит для настройки формы отображения изополей, а также для управления выводом значений анализируемого фактора на эпюрах, изолиниях и изополях.



- окно процессора — используется при расчете;
- диалоговые окна — используются для подготовки данных и задания параметров, управляющих процессом обработки информации.

Подробная информация о правилах работы с окнами приводится ниже в соответствующих разделах книги. Активация окон выполняется или с помощью закладок, расположенных в левом нижнем углу рабочего поля, или указанием курсора на окно.




Рис. 4.1-4. Реализация MDI интерфейса в комплексе SCAD




Рис. 4.1-5. Диалоговое окно Новое окно




Рис. 4.1-6. Меню закладок

При работе в постпроцессоре раздел меню **Окно** содержит пункт **Новое окно**, с помощью которого можно создать несколько окон с информацией о результатах расчета. Это позволяет одновременно анализировать в нескольких окнах различные факторы или фрагменты схемы, например, перемещения в одном окне и напряжения — в другом. При активации данного пункта меню появляется диалоговое окно (рис. 4.1-5), в котором можно указать какие параметры существующего окна должны быть перенесены в новое окно (история фрагментации, активный фрагмент, настройки отображения).

Нажатие правой клавиши мыши на закладке окна приводит к появлению меню (рис. 4.1-6), которое позволяет выполнить следующие действия:

- закрыть соответствующее окно;
- закрыть все окна;
- закрыть все окна, кроме того, которое соответствует закладке;
- создать новое окно.

Мышь



Среда Windows ориентирована на работу с мышью, и поэтому большинство операций выполняется с ее помощью. Синхронно с перемещением мыши по полю экрана перемещается курсор. Для инициализации операции курсор необходимо подвести к элементу управления, который «отвечает» за эту операцию, и нажать левую кнопку мыши. В зависимости от вида элемента управления нажатие кнопки вызовет определенные действия (например, «вдавит» изображенную на экране кнопку).

Операция «дважды нажать левую кнопку мыши» или «двойной щелчок» подразумевает двойное нажатие этой кнопки с очень коротким интервалом (интервал можно установить при настройке среды Windows).

Кроме того, в SCAD используются следующие элементы управления мыши:

- правая кнопка (нажатие при положении курсора в рабочем поле окна) — появляется выпадающее меню управления выбором узлов и элементов;
- правая кнопка (нажатие при «наезде» курсора на одну из кнопок фильтров отображения) — вызов многостраничного диалогового окна настройки фильтров отображения;
- средняя кнопка мыши (колесо) — удержание в нажатом положении с одновременным перемещением курсора приводит к перемещению изображения расчетной схемы в окне;
- колесо мыши (вращение колеса) — изменение масштаба изображения расчетной схемы в окне.

Курсоры

В комплексе используются несколько типов курсоров:

- стандартный курсор — для выбора режима или операции;
- перекрестье с центральной мишенью — для выбора одного узла или элемента;
- перекрестье с изображением прямоугольника — для выбора группы узлов или элементов с помощью рамки прямоугольной формы;
- перекрестье с изображением произвольного многоугольника — для выбора группы узлов или элементов с помощью рамки произвольной формы;
- ↔ изменение положения линии-разделителя окна по вертикали (например, увеличение или уменьшение размера панели сообщений);
- ↔ изменение положения линии-разделителя окна по горизонтали (например, увеличение или уменьшение размера панели таблиц);
- ↔ одновременное изменение положения линий-разделителей по горизонтали и вертикали (например, изменение размера окон при отображении схемы на проекциях);
- курсор-указатель для выбора кнопок управления таблицами;
- курсор для селекции данных в таблицах.

В тех случаях, когда выполняемая операция длится долго, на экран выводится курсор «ожидания» — . После завершения операции возвращается прежний курсор.

Диалоговые окна

В комплексе используются различные диалоговые окна. На рис. 4.1-7 показано многостраничное диалоговое окно.




Рис. 4.1-7. Элементы управления диалоговых окон

Кроме приведенных на рисунке 4.1-7 элементов управления, в диалоговых окнах используются кнопки-макроры, движки (ползунки).

В заголовке большинства диалоговых окон имеется кнопка , нажатие которой вызывает появление диалогового окна **Настройка единиц измерения**, в котором можно оперативно изменить единицы измерения величин в данном диалоговом окне.

Если пользователь открыл несколько расчетных схем и в одной из них (или в нескольких) активированы диалоговые окна (например, диалоговое окно цветовой шкалы), то для того, чтобы разобраться к какой именно расчетной схеме относится информация в диалоговом окне, достаточно подвести курсор к заголовку диалогового окна. При этом появится всплывающая подсказка с именем файла, к которому относится информация (см. рис. 4.1-8).




Рис. 4.1-8. Всплывающая подсказка с именем файла.

Работа с таблицами

Для ввода табличной информации в диалоговых окнах используются универсальные таблицы. Операции с данными, представленными в табличном виде, выполняются с помощью набора команд (рис. 4.1-9), вызываемого нажатием правой кнопки мыши при размещении курсора в поле таблицы (рис. 4.1-10).

При вводе числовых данных в таблицы необходимо соблюдать следующие правила:

- добавление новых строк в таблицу выполняется нажатием кнопки **Добавить**;
- удаление отмеченных строк выполняется кнопкой **Удалить**;
- разделителем дробной и целой частей числа является знак, указанный при настройке компьютера, например, запятая (раздел **Язык и региональные стандарты** на Панели управления). Разделитель в виде точки доступен всегда;
- при вводе чисел с плавающей запятой можно пользоваться экспоненциальной формой представления, например, Зе-5;
- после ввода числа переход к следующей графе этой же строки выполняется нажатием клавиши табуляции — **Tab**, а переход к другой строке этой же графы клавишами **↓** и **↑**;
- управление таблицей можно выполнить с помощью выпадающего меню (рис. 4.1-9), которое появляется после нажатия правой кнопки мыши (курсор должен находиться в поле таблицы);
- для отметки нескольких подряд идущих ячеек или строк следует установить курсор на первую из них, нажать **левую** кнопку мыши и, не отпуская ее, протянуть курсор до нужной ячейки или строки;
- для выборочной отметки строк следует нажать клавишу **Ctrl** на клавиатуре и, не отпуская ее, указать курсором на номера отмечаемых строк, фиксируя нужную строку нажатием левой кнопки мыши.

Набор команд управления таблицей включает следующие команды:

- **Копировать** — запись в буфер (**Clipboard**) содержимого отмеченных строк или ячеек (по горизонтали и вертикали);

- Вставить** — помещает информацию из буфера (**Clipboard**) в таблицу, начиная с отмеченной ячейки. Если в процессе вставки оказывается, что существующих строк не хватает, то они автоматически добавляются. Столбцы не добавляются, т. е. информация справа от последнего столбца пропадает;
- Добавить строку перед отмеченной** (под отмеченной понимается строка, в которой активна по крайней мере одна ячейка) — добавляется строка перед текущей строкой; все ячейки новой строки получат значения по умолчанию (если другого не оговорено, то равны нулю);
- Добавить строку после отмеченной** — добавляется строка после текущей строки (команда выполняется по тем же правилам, что и предыдущая);
- Очистить отмеченные строки** — во все ячейки отмеченных строк вносятся значения по умолчанию (как правило, нули);
- Удалить отмеченные строки** — удаляются все отмеченные строки;
- Копировать текущие строки** — в буфер копируется вся строка, независимо от того, выделена она полностью или частично;
- Вставить текущие строки** — вставка строк, копирование которых выполнялось командой **Копировать текущие строки**.

Следует помнить, что последние две команды перед копированием и вставкой выполняют проверку корректности информации на соответствие формату табличных данных.




Рис. 4.1-9. Набор команд для работы с табличными данными




Рис. 4.1-10. Работа с таблицами

Команды (**Копировать** и **Вставить**) можно использовать не только для операций с текущей таблицей программы, но и для переноса табличных данных в другие таблицы и приложения, в том числе и не входящие в систему SCAD Office (например, MS Excel).

Табличное представление данных и результатов

В левой части окна, в котором отображается расчетная схема, расположена многостраничная панель с табличным представлением данных (а в постпроцессоре — и с результатами расчета). Закладки позволяют переключать страницы и переходить к анализу того или иного типа данных.

На каждой странице отображается информация по текущему фрагменту расчетной схемы. Строки, которые относятся к селектированным узлам/элементам, помечаются розовым цветом.

Маркер на панели управления выбором позволяет перейти в режим, при котором в таблицах отображаются только селектированные на схеме узлы/элементы. А с помощью маркера