


Центрден тыс созылу (сығылу)

Центрден тыс созылу (сығылу) деп қиманың ауырлық центрінен басқа кез келген нүктеде арқылы берілетін, бойлық өсke параллель күштің әсерінен брустың деформациялануын айтады (8.2-сурет). Күш түскен нүктеде (p) полюс деп аталады. Полюстің координаталарын x_p , y_p арқылы белгілейік. Полюстен координата бас нүктесіне дейінгі ара қашықтық эксцентрикситет деп аталып, e арқылы белгіленеді. Центрден тыс созылған брустың кез келген қималарында

$$N_z = P, \quad M_x = P \cdot y_p, \quad M_y = P \cdot x_p$$

ішкі факторлары пайда болады (2а-сурет).



2 - сурет

Берілген қиманың E нүктесіндегі кернеуді анықтайық. Күш әрекеттерінің тәуелсіздік принципі бойынша бойлық күшінің әсерінен $\sigma_z' = \frac{N_z}{A}$, ию моменттерінің әсерінен $\sigma_z'' = \frac{M_x}{J_x} y_e$, $\sigma_z''' = \frac{M_y}{J_y} x_e$ тік

кернеулері пайда болады.

Сонымен E нүктесіндегі қорытынды кернеу

$$\sigma_{z,e} = \frac{N_z}{A} + \frac{M_x}{J_x} y_e + \frac{M_y}{J_y} x_e = \frac{P}{A} \left(1 + \frac{x_p x_e}{i_y^2} + \frac{y_p y_e}{i_x^2} \right) \quad (12)$$

Алынған (8.12) формуласымен қиманың кез келген нұктесіндегі кернеуді табуға болады. Кернеудің таңбасын дұрыс анықтау үшін полюс жатқан квадрант бірінші квадрант деп қарастырылып, ішкі факторлар мен нүктенің координаталары (8.12) формуласына өз таңбаларымен енгізіледі. Бірінші квадранттағы нұктелерде созушы кернеулер тудыратын ию моменттері оң таңбалы деп саналады.

Қауіпті кернеулер бұрыштық A, C нұктелерінде пайда болады. Сондықтан брустың беріктігі A нұктесі үшін құрылған беріктік шарт бойынша тексеріледі.

$$\sigma_{z,A} = \frac{N_z}{A} + \frac{M_x}{J_x} y_a + \frac{M_y}{J_y} x_a \leq [\sigma] \quad (12)$$

немесе

$$\sigma_{z,A} = \frac{N_z}{A} + \frac{M_x}{W_x} + \frac{M_y}{W_y} \leq [\sigma] \quad (13)$$

мұндағы x_a, y_a — A нұктесінің координаталары.

Морт материалдардан жасалған брустар тек созушы емес ең үлкен сығушы кернеу бойынша да тексеріледі

$$\sigma_{z,C} = \frac{N_z}{A} - \frac{M_x}{W_x} - \frac{M_y}{W_y} \leq [\sigma^-] \quad (14)$$

Енді бұрыштық нұктелері жоқ 8.2б-суретіндегі қиманы қарастырайық. Бұрыштық нұктелері жоқ қиманың қауіпті нұктелерін табу үшін алдымен бейтарап сзықтың орны анықталады. Бейтарап сзықтың бойында жатқан нұктелерде кернеу нөлге тең. Олай болса

$$\frac{P}{A} \left(1 + \frac{x_p x_\delta}{i_y^2} + \frac{y_p y_\delta}{i_x^2} \right) = 0. \quad (15)$$

Мұндағы x_δ, y_δ — бейтарап сзық нұктелерінің айнымалы координаталары. Есептің бастапқы шарты бойынша, $\frac{P}{A} \neq 0$ болғандықтан

$$1 + \frac{x_p x_\delta}{i_y^2} + \frac{y_p y_\delta}{i_x^2} = 0 . \quad (16)$$

Енді x_δ, y_δ координаталарын кезекпен нөлге теңестіріп, x пен y өстерінің бейтарапсызықпен қылған кесінділерін табамыз

$$x_\delta = -\frac{i_y^2}{x_p}, \quad y_\delta = -\frac{i_x^2}{y_p} \quad (17)$$

Кесінділерді (таңбаларын ескеріп) x, y өстеріне өлшеп салып, алынған m, n нүктелері арқылы бейтарапсызықты жүргіземіз (8.2б-сурет). Суретте, бейтарапсызық (б.с.) арқылы белгіленген. Бейтарапсызық координата өстерін бірінші квадрантқа қарама-қарсы үшінші квадрант арқылы қиып өтеді. Қиманың контурына, бейтарапсызыққа параллель, жанамалар жүргізіп қауіпті A, B нүктелерін табамыз.

Қауіпті нүктелер үшін беріктік шарты келесі түрде жазылады

$$\sigma_A = \frac{P}{A} + \frac{M_x}{J_x} y_a + \frac{M_y}{J_y} x_a \leq [\sigma^+], \quad \sigma_B = \frac{P}{A} - \frac{M_x}{J_x} y_\delta - \frac{M_y}{J_y} x_\delta \leq [\sigma^-] \quad (18)$$

Мұндағы x_a, y_a — A нүктесінің координаталары, x_δ, y_δ — B нүктесінің координаталары.

Қима ядросы. Алынған (8.17) формуласы бойынша, бейтарапсызық координата бас нүктесі (қиманың ауырлық центрі) арқылы өтпейді. Сыртқы күштің эксцентрикситеті неғұрлым үлкен болса, бейтарапсызық координата бас нүктесіне соғұрлым жақын, неғұрлым кіші болса — соғұрлым алыс. Эксцентрикситет нөлге тең болғанда бейтарапсызық пен координата бас нүктесінің ара қашықтығы шексіздікке ұмтылып, брус центрлік созылу деформациясына ұшырайды.

Бейтарапсызықтың бұл қасиеті инженерлік практикада кеңінен қолданылады. Морт материалдардың сығуға қарағанда созуга қарсыласу қабілеті төмен екені бізге белгілі. Бетон, тас сияқты материалдардан жасалған азаматтық немесе өндірістік құрылыш элементтерінде, шамасы мардымсыз, созушы кернеулердің пайда болуы қирау қаупін туғызуы мүмкін. Соңдықтан мұндай құрылыш элементтері үшін қима ядросы түрғызылады.

Қима ядросы деп, ауырлық центрін қоршаған, келесі қасиеті бар аймақты айтады: сыртқы күштің әсер ету нүктесі осы аймақта жатса, қиманың барлық нүктелерінде таңбалары бірдей кернеулер пайда болады.

Бейтарап сзықтың орны (8.17) формулаларымен анықталғанда, полюстің координаталары белгілі деп қарастырылған. Ядроны тұрғызғанда, керісінше, бейтарап сзықтың орны белгілі, ал полюстің координаталары белгісіз деп қарастырылады. Сонымен қатар, бейтарап сзық өзінің бойында жатқан белгілі бір нүктеге қарағанда бұрылса, полюстің тұзу сзық бойымен орнын ауыстыру қасиеті де пайдаланылады.


Бейтарап сзықтың тендеуіндегі x_b , y_b шамаларын тұрақты, ал x_p , y_p координаталарын айнымалы деп қарастырсақ, аталған тұзудің келесі тендеуін аламыз

$$1 + \frac{x_p x_\delta}{i_y^2} + \frac{y_p y_\delta}{i_x^2} = 0.$$

Мысалы: дөңгелек қиманың ядросын тұрғызайық (8.3-сурет). Қиманың контурына A нүктесі арқылы жанама бейтарап сзығын жүргізсек

$$x_b = -\frac{d}{2}, \quad y_b = \infty, \quad \text{ал} \quad x_{pa} = \frac{d}{8}, \quad y_{pa} = 0.$$

Ауырлық центрі арқылы өтетін кез келген өске қарағанда қима симметриялы болғандықтан, ядросы да симметриялы дөңгелек пішінді фигура болады.



3-сурет

$$\text{Ядроның радиусы } R = \frac{d}{8}.$$

Дәл осылай кез келген қарапайым қималардың ядролары тұрғызылады.

3 Иіліп бұралу

Машина қозғалтқыштарының қуаты, білікке тісті дөңгелекті, белдікті, шынжырлы т. с. с. берілістер арқылы беріледі. Беріліс кезінде білікке сыртқы айналдыруши моментпен қатар шенберлік, көлденең қүштер, кейде центрден тыс бойлық қүштер, шкивтің, тісті дөңгелектердің салмақтары әсер етеді. Сыртқы қүштер мен моменттердің әсерінен білік иіліп бұралып деформацияланады.

Иіліп бұралған машина бөлшектерінің қималарында N_z бойлық, Q_x , Q_y көлденең қүштері мен M_x , M_y ию, M_z бұраушы моменттері пайда болады. Ишкі N_z , Q_x , Q_y қүштерінің білікке әсерлері, моменттердің әсерлеріне қараганда мардымсыз болғандықтан, көп жағдайларда ескерілмейді.

Күрделі деформацияланған конструкция элементтерін беріктікке есептеу тәртібі қарапайым деформацияланған элементтерді есептеу тәртібімен бірдей.

Беріктік теорисы деформацияланған материалдың күйіне, қасиетіне байланысты қабылданады.

Морт материалдардың беріктігі бірінші немесе екінші, ал пластикалық материалдардың беріктігі үшінші немесе төртінші теория бойынша тексеріледі.

Иіліп бұралған біліктерді есептеу. Иілу мен бұралу бірлескені күрделі дербес жағдайын бейнелейді, бұл кезде бруста иілу және бұралу моменттері әсер етеді. M_u қосынды иілу моменті M_x , M_y екі иілу моменттердің геометриялық қосындысы ретінде қарастыруға болады:

$$M_u = \sqrt{M_x^2 + M_y^2}. \quad (19)$$

Қосынды иілу моменті және M_δ бұралу моменті эпюларын құрып, қауіпті қиманы табамыз. Алынған беріктік теория бойынша қауіпті қимадағы M_k келтірілген моментті анықтайды. Бұл момент есептеуді жүргізеді. Беріктік шартты мынадай түрде болады:

$$\sigma_{\text{екIII}} = \frac{M_{kIII}}{W} \leq [\sigma] \quad (20)$$

мұндағы W – қиманың өстік кедергі моменті.

Бақылау сұрақтары

1. Иілудің қандай түрі қиғаш иілу деп аталады?
2. Қимасы дөңгелек арқалықта қиғаш иілу бола ма?
3. Таза қиғаш иілу, көлденең қиғаш иілу деген не?
4. Қиғаш иілу қандай иілүлерден тұрады?
5. Қиғаш иілуде брус қималарындағы кернеулер қалай анықталады?
6. Қиғаш иілуде брус қималарындағы жанама кернеулер қалай анықталады?
7. Қиғаш иілуде бейтарап өстің орны қалай анықталады?
8. Қауіпті нүкте деген не, ол қалай анықталады?
9. Қиғаш иілуде арқалық өсінің майысусы қалай анықталады?
10. Центрден тыс созылу немесе сығылу деформациясы деген не?
11. Центрден тыс созылған брус қандай жағдайда қатаң деп есептеледі?
12. Центрден тыс созылған (сығылған) брустың қимасындағы кернеу қалай анықталады?
13. Центрден тыс созылуда (сығылуда) бейтарап тұзудің орны қалай анықталады?
14. Қиманың ядросы деген не?
15. Қиманың ядросы қалай тұрғызылады?
16. Иіліп бұралған білікті қандай кернеулер пайда болады?
17. Иіліп бұралған біліктің қауіпті қимасы қалай анықталады?
18. Иіліп бұралғанда қимасы дөңгелек біліктің қандай нүктелері қауіпті?
19. Иіліп бұралғанда қауіпті нүкте қандай кернеулі күйде болады?
20. Иіліп бұралғанда әртүрлі беріктік теориясы бойынша келтірілген момент қалай анықталады?
21. Иіліп созылған білеулердің қандай нүктелері қауіпті?
22. Иіліп созылған білеу беріктікке қалай есептеледі?