

Көміртегі мен тұрақты кірмелердің болаттың қасиетіне тигізер әсери


Болат көп компонентті қорытпа. Оның құрамында көміртегі және оның қасиетіне әсерін тигізетін кірмелер Mn, Si, P, S, O, H, N т.б. бар.

8.4.1 Көміртегінің әсери

Баяу суытылған болаттың құрылымы екі фазадан – феррит пен цементиттен тұрады. Цементиттің мөлшері көміртегінің мөлшеріне тұра пропорциональ өсіп отырады.

Цементиттің қатты да морт бөлшектері деформацияға қарсылық қабілетін көтеріп, созымталдығы мен тұтқырлығын төмендетеді. Сондықтан көміртегінің мөлшері артқан сайын болаттың қаттылығы, беріктік шегі мен аққыштығы көтеріліп, салыстырмалы созылуы, салыстырмалы сығылуы және соққы тұтқырлығы төмендейді. Төзімділік шегі көміртегінің мөлшері 0,55-0,65% дейін көтеріліп, көміртегі одан жоғары болса төмендеп кетеді. Көміртегінің мөлшері артқан сайын болаттың суыққа сынғыштық қабілеті артады. Әрбір 0,1% көміртегі болаттың суыққа сынғыштық табалдырығын орташа 20°C-қа көтереді.

Болаттың құрамындағы көміртегінің мөлшері артқан сайын оның тығыздығы төмендейді, электр кедергісі көтеріледі, жылу өткізгіштігі, қалдық индукция және магниттік өткізгіштігі төмендейді.



42 –сурет. Болаттың механикалық қасиетіне көміртегінің тигізер әсери.

8.4.2 Марганец пен кремнийдің әсери

Кремний мен марганец болатты қорыту кезінде тотықсыздандырылғыш ретінде енгізіледі. Кремнийдің мөлшері 0,37 %-ға дейін, марганец 0,8% -ға дейін болады. Олар темір тотығымен қосылып темір оксидін FeO түзіп, шлакқа шығады. Тотықсыздандыру процесі болаттың қасиеттерін жақсартады. Кремний металдағы газдарды жойып, құйманың тығыздығын арттырады. Сонымен қатар кремний аққыштық шегін бірталай көтереді. Марганец созымталдығын жоғалтпай беріктігін елеулі көтереді, күкірттен туындастын қызуға сынғыштығын төмендетеді.

8.4.3 Күкірттің әсері

Күкірт зиянды кірме саналады. Темірмен байланысып, сұйық металда еритін, бірақ қатты құйінде мұлдем ерімейтін FeS химиялық қосылысын түзеді. FeS қосылысы темірмен бірігіп, балқу температурасы 988°C оңай балқитын эвтектика түзеді. Кристалданған эвтектика түйіршіктердің шекарасына орналасады. Болатты 1000-1200°C температураада қыздырғанда эвтектика еріп, деформациялау кезінде үзіктер мен жарықтар пайда болады. Мұндай құбылыс қызуға сынғыштық деп аталады.

Болаттың құрамындағы марганец күкіртпен тығыз балқитын MnS қосылысын түзудің арқасында қызуға сынғыштықты болдырмайды.

Күкірт кірмелері соққы тұтқырлығын (KСU), созымдылығын (δ, φ), төзімділік шегін төмендетеді. Пісрілу қабілеті мен коррозияға төзімділігін төмендетеді. Болаттың құрамындағы күкірттің мөлшері қатал шектелінеді, болаттың сапасына қарай 0,035 – 0,06% аспау керек.

8.4.4 Фосфордың әсері

Фосфор зиянды кірме саналады, оның мөлшері болаттың сапасына қарай 0,025 – 0,045% аспау керек. Ферритте еріген фосфор болаттың кристалдық торын бұзады, беріктік шегі мен аққыштығын көтереді, бірақ созымталдығы мен тұтқырлығын төмендетеді. Фосфор сұыққа сынғыштық табалдырығын көтереді, жарықтың даму қарқынын азайтады. Әрбір 0,01% фосфор болаттың сұыққа сынғыштық табалдырығын 20-25°C көтереді.

8.4.4.1 Азот, оттегі, сутегінің әсері

Азот, оттегі, сутегі болатта металл емес кірмелер түрінде болады (мысалы, FeO, Fe₂O, FeOMnO, FeOAl₂O₃, SiO₂, Al₂O₃ тотықтары және басқалар), қатты ерітінді түрінде немесе металдағы ақауларда (құыстар, жарықтар және т.б.) бос орналасады.

Азот пен оттегі сұыққа сынғыштық табалдырығын көтереді, морт сынуга қарсылығын төмендетеді. Металл емес кірмелер «болаттың металлургиялық сапасын» анықтайды, механикалық қасиетінің анизатропиясын көтереді, әсіресе δ , φ , KСU төзімділік шегі мен қирау тұтқырлығын елеулі төмендетеді. Сутегі болатқа морттық тудырады. Болаттың құрамындағы сутегі вакуумды қорытуда азайтылады.

8.5 Болатты легірлеуші элементтер

Болаттың құрылымын және қасиетін талапқа сай өзгерту үшін енгізілетін легірлеуші элементтер темірмен байланысып келесі фазалар түзеді:

- қатты ерітінділер;
- легірленген цементит немесе арнаулы карбидтер;
- интерметалдық қосылыс.

8.5.1 Легірлеуші элементтердің темірдің полиморфты өзгеруіне әсерін тигізуі

Көміртегі, азот, сутегіден басқа элементтердің бәрі темірмен байланысып, қатты ерітінді түзеді. Темірде ерігеннен кейін олар α және γ -темірдің алып жатқан аудандарын өзгертерді (A_3 , A_4 нұктелері).

Легірлеуші элементтердің темірде еруі атомдарының көлеміне байланысты. Егер темірдің атомдық радиусы мен легірлеуші элементтің атомдық радиусы арасындағы айырмашылық 15% мөлшерінде болса, онда легірлеуші элементтер толық ериді. Мысалы, Cr, Ni шексіз ериді.

Егер легірлеуші элементтің кристалдық торы орталық текше тор болса, онда α -темірде еріп, легірленген феррит түзеді. Мұндай элементтер Fe_γ ауданын қысып кішірейтеді. Олардың қатарына Cr, V, Mo, W, Ta, Nb, Zr, Ti жатады. Мұндай элементтер A_3 нұктесін жоғарылатып, A_4 нұктені төмен түсіреді. Мұндай қорытпалар ферритті деп аталады.


Егер легірлеуші элементтің кристалдық торы беттік центрленген тор болса, онда γ -темірде еріп, легірленген аустенит түзеді. Олар Fe_α ауданын қысып, кішірейтеді де, A_3 нұктесін төмен түсіріп, A_4 нұктесін жоғары көтереді. Олардың қатарына Mn, Ni, Zn, Cu т.б. элементтер жатады (43-сурет). Мұндай қорытпалар аустенитті деп аталады.

Көміртегімен әрекеттесуіне байланысты легірлеуші элементтер еki топқа бөлінеді:

- 1) графиттендіретін элементтер: Si, Ni, Cu, Al;
- 2) карбид түзетін элементтер




Болатта кездесетін карбидтер өздері құратын кристалдық торларға байланысты күрделі тордан тұратын бірінші топты карбидтер M_3C , $M_{23}C_6$, M_7C_3 , M_6C және қарапайым тор құратын екінші топты карбидтер MC , M_2C болып бөлінеді. Мұндағы M – карбид түзетін металдар жиынтығы.




- а) Mn, Ni, Cu темірмен әрекеттесуі; б) Si, Mo, W, Ti, V, Ta, Nb, Zr, Cr темірмен әрекеттесуі.

43 – сурет. Легірлеуші элементтердің темірдегі полиморфты өзгеріске әрекетінің сұлбасы.


Қыздыру кезінде аустенитте бірінші топтағы карбидтер оңай ериді, екінші топтағы карбидтер мүлдем ерімейді. Карбид фазаларының қаттылығы жоғары және балқу температурасы өте жоғары. Мысалы, WC – (НВ 1800); балқу температурасы 3500°C , TiC- (НВ 3000), балқу температурасы 3200°C .



а) легірлеуші элемент, %



б) легірлеуші элемент, %



в) легірлеуші элемент, %

44-сурет. Легірлеуші элементтердің ферриттің салыстырмалы созылудына (а), соққы тұтқырлығына (б), беріктік шегіне (в) әсері.

Легірлеуші элементтер болаттың құрамындағы көміртегінің мөлшерін өзгертіп отырады. Перлиттің және аустениттің құрамындағы көміртегі мөлшерінің өзгеруіне қарай A_1 нүктесі төмен түсіп немесе жоғары көтеріліп, әвтектойдты фазалық өзгеру температурасы ауысады. SE сызығы солға қарай жылжиды. Легірлеуші элементтер аустениттің ыдыраудың үлкен әсерін тигізеді. Қыздыру үстінде аустенитте еріген легірлеуші компонент оның диффузиялық өзгеру қарқынын баяулатады, ыдырау қарқынын тежеледі. Суыну жылдамдығы бәсендеген болаттың шындалу терендігі өседі. Соның нәтижесінде легірленген ірі көлемдік конструкциялық болаттың беріктік қасиеттері жоғарылайды, күрделі формалы бұйымдарды шындау жеңілдейді. Диффузиялық процесті баяулатудың арқасында легірлеуші элементтер шынықтырылған болатты босату үстінде мартенситтің өзгеруін тежейді. Болаттың қаттылығы және беріктілігі сақталады.

8.5.2 Легірлеуші элементтердің тепе-тендіктегі болаттың механикалық қасиетіне көрсетер әсері

Легірлеуші элементтер болатта қатты ерітінді, карбидті фаза немесе интерметалды қосылыс ретінде орналасады. Легірлеуші элементтердің атомдары дислокациялар мен әрекеттесу үстінде темірдің аққыштық шегін σ_t , беріктік шегін σ_b , қаттылығын HB көтереді. Әртүрлі легірлеуші элементтердің ферриттің беріктігіне, созымталдығына, тұтқырлығына көрсетер әсері 44- суретте көрсетілген.

Әсіресе никель бағалы легірлеуші элемент екені 44-суретте айқын көрінеді, ол ферриттің пластикалық деформацияға қарсылық көрсету қабілеті мен созымталдығын қатар көтереді. Легірлеуші элементтер көбінесе ферриттің түйіршіктерін ұсақтап болаттың морт сыну қаупін төмендетеді.

Легірлеуші элементтер болатты нығайта отырып оның кесілу, штампылану қабілетін төмендетеді, бірақ термиялық өнделудегі технологиялық қасиеттеріне пайдалы әсер береді.